# SALA DE SITUAÇÃO
## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

**26/04/2022**




**Caracarai - 14710000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 23/04 | 477 | 487 |
| | 24/04 | 509 | 519 |
| | 25/04 | 535 | 545 |
| * | 26/04 | 548 | 558 |

**Boa Vista - 14620000 ******

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 23/04 | 417 | 407 |
| | 24/04 | 439 | 429 |
| | 25/04 | 433 | 423 |
| * | 26/04 | 418 | 408 |

**Manaus - 14990000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 23/04 | 2848 | -46 |
| | 24/04 | 2852 | -42 |
| | 25/04 | 2855 | -39 |
| * | 26/04 | 2858 | -36 |

**Tabatinga - 10100000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---|---|---|---|
| | 23/04 | 1254 | -56 |
| | 24/04 | 1255 | -55 |
| | 25/04 | 1257 | -53 |
| * | 26/04 | 1259 | -51 |

**Óbidos - 17050001 ******

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---|---|---|---|
| | 23/04 | 826 | 53 |
| | 24/04 | 826 | 53 |
| | 25/04 | 826 | 53 |
| * | 26/04 | 826 | 53 |

**Legenda**

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|---|---|---|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracaraí | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |

**Abunã - 15320002**

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 23/04 | 1974 | -580 |
| | 24/04 | 1960 | -594 |
| | 25/04 | 1947 | -607 |
| * | 26/04 | 1936 | -618 |

**Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior**

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

**SOE – Superintendência de Operações e Eventos Críticos** Fonte: www.ana.gov.br/telemetria