

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC

*** - cota fornecida pela CPRM/2015

**** - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

26/07/2019

Boa Vista - 14620000 ****

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
23/07	484	474
24/07	475	465
25/07	485	475
* 26/07	496	486

Caracaraí - 14710000 ***

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
23/07	585	595
24/07	593	603
25/07	594	604
* 26/07	597	607

Manaus - 14990000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/07	2873	-21
24/07	2869	-25
25/07	2864	-30
* 26/07	2861	-33

Tabatinga - 10100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
23/07	883	-428
24/07	875	-435
25/07	869	-441
* 26/07	864	-446

Manacapuru - 14100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/07	1954	71
24/07	1950	67
25/07	1946	63
* 26/07	1942	59

Humaitá - 15630000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
23/07	1370	-982
24/07	1381	-972
25/07	1387	-965
* 26/07	1384	-968

Porto Velho - 15400000 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
23/07	625	-875
24/07	626	-874
25/07	611	-889
* 26/07	593	-907

Rio Branco - 13600002 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
23/07	239	-1111
24/07	228	-1122
25/07	225	-1125
* 26/07	220	-1130

Abunã - 15320002

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/07	1269	-1285
24/07	1260	-1294
25/07	1244	-1310
* 26/07	1230	-1324

Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554