

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC

*** - cota fornecida pela CPRM/2015

**** - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

26/08/2019

| Boa Vista - 14620000 **** | | | |
|---------------------------|------|---------------------|--|
| Data | Cota | Relação com a | |
| | cm | vazante máxima (cm) | |
| 23/08 | 537 | 527 | |
| 24/08 | 508 | 498 | |
| 25/08 | 475 | 465 | |
| * 26/08 | 443 | 433 | |

| Caracaraí - 14710000 *** | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| Data | Cota | Relação com a |
| | cm | vazante máxima (cm) |
| 23/08 | 694 | 704 |
| 24/08 | 673 | 683 |
| 25/08 | 646 | 656 |
| * 26/08 | 621 | 631 |

| Manaus - 14990000 *** | | |
|-----------------------|------|---------------------------|
| Data | Cota | Relação com a |
| | cm | cota da máxima cheia (cm) |
| 23/08 | 2701 | -193 |
| 24/08 | 2694 | -200 |
| 25/08 | 2687 | -207 |
| * 26/08 | 2682 | -212 |

| Tabatinga - 10100000 *** | | |
|--------------------------|------|------------------------|
| Data | Cota | Relação com a |
| | cm | cota de inundação (cm) |
| 23/08 | 325 | -985 |
| 24/08 | 326 | -984 |
| 25/08 | 311 | -999 |
| * 26/08 | 282 | -1028 |

| Manacapuru - 14100000 *** | | |
|---------------------------|------|---------------------------|
| Data | Cota | Relação com a |
| | cm | cota da máxima cheia (cm) |
| 23/08 | 1784 | -99 |
| 24/08 | 1776 | -107 |
| 25/08 | 1767 | -116 |
| * 26/08 | 1762 | -121 |

| Humaitá - 15630000 *** | | |
|------------------------|------|-------------------------|
| Data | Cota | Relação com a |
| | cm | cota de emergência (cm) |
| 23/08 | 1219 | -1133 |
| 24/08 | 1216 | -1136 |
| 25/08 | 1214 | -1138 |
| * 26/08 | 1212 | -1140 |

| Porto Velho - 15400000 **** | | |
|-----------------------------|------|---------------------|
| Data | Cota | Relação com a |
| | cm | cota de alerta (cm) |
| 23/08 | 362 | -1138 |
| 24/08 | 357 | -1143 |
| 25/08 | 355 | -1145 |
| * 26/08 | 355 | -1145 |

| Rio Branco - 13600002 **** | | | |
|----------------------------|------|---------------------|--|
| Data | Cota | Relação com a | |
| | cm | cota de alerta (cm) | |
| 23/08 | 156 | -1194 | |
| 24/08 | 156 | -1194 | |
| 25/08 | 155 | -1195 | |
| * 26/08 | 155 | -1195 | |

| Abunã - 15320002 | | | |
|------------------|------|---------------------------|--|
| Data | Cota | Relação com a | |
| | cm | cota da máxima cheia (cm) | |
| 23/08 | 1015 | -1539 | |
| 24/08 | 1013 | -1541 | |
| 25/08 | 1001 | -1553 | |
| * 26/08 | 983 | -1571 | |

- Legenda**
-  Postos fluviométricos.
 -  Rios
 -  Bacia do Amazonas.

| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|-------------|---------------------|------------|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracaraí | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |