SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

26/08/2022



Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	23/08	520	530
	24/08	565	575
	25/08	623	633
*	26/08	660	670

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	23/08	506	496
	24/08	535	525
	25/08	604	594
*	26/08	626	616

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	23/08	2703	-191
	24/08	2695	-199
	25/08	2686	-208
*	26/08	2679	-215

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	23/08	446	-864
	24/08	427	-884
	25/08	388	-922
*	26/08	382	-928

Óbidos - 17050001 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	23/08	643	-130
	24/08	638	-135
	25/08	632	-141
*	26/08	630	-143

Legenda
- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Abunã - 15320002

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	23/08	1028	-1526
	24/08	1026	-1529
	25/08	1030	-1524
*	26/08	1038	-1516

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** cota fornecida pela CPRM/2015*

***** cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria