# SALA DE SITUAÇÃO
## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

**27/06/2022**




**Caracarai - 14710000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 24/06 | 843 | 853 |
| | 25/06 | 848 | 858 |
| | 26/06 | 853 | 863 |
| * | 27/06 | 856 | 866 |

**Boa Vista - 14620000 ******

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 24/06 | 724 | 714 |
| | 25/06 | 719 | 709 |
| | 26/06 | 718 | 708 |
| * | 27/06 | 720 | 710 |

**Manaus - 14990000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 24/06 | 2975 | 81 |
| | 25/06 | 2974 | 80 |
| | 26/06 | 2973 | 79 |
| * | 27/06 | 2973 | 79 |

**Tabatinga - 10100000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---|---|---|---|
| | 24/06 | 1063 | -247 |
| | 25/06 | 1055 | -255 |
| | 26/06 | 1029 | -282 |
| * | 27/06 | 1009 | -301 |

**Óbidos - 17050001 ******

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---|---|---|---|
| | 24/06 | 821 | 48 |
| | 25/06 | 819 | 46 |
| | 26/06 | 817 | 44 |
| * | 27/06 | 816 | 43 |

**Legenda**

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|---|---|---|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracaraí | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |

**Abunã - 15320002**

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 24/06 | 1384 | -1170 |
| | 25/06 | 1369 | -1185 |
| | 26/06 | 1369 | -1185 |
| * | 27/06 | 1436 | -1118 |

**Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior**

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*



Fonte: www.ana.gov.br/telemetria