SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

28/10/2021

Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	25/10	431	441
	26/10	444	454
	27/10	446	456
*	28/10	448	458

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	25/10	351	341
	26/10	349	339
	27/10	357	347
*	28/10	362	352

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	25/10	1976	-918
	26/10	1970	-924
	27/10	1965	-929
*	28/10	1963	-931

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	25/10	355	-955
	26/10	360	-951
	27/10	397	-914
*	28/10	422	-888

Óbidos - 17050001 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	25/10	258	-515
	26/10	253	-520
	27/10	245	-528
*	28/10	242	-531

Abunã - 15320002

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	25/10	978	-1576
	26/10	982	-1572
	27/10	986	-1568
*	28/10	989	-1565



Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria