SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

03/11/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	31/10	205	215
	01/11	205	215
	02/11	205	215
*	03/11	205	215

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	31/10	117	107
	01/11	122	112
	02/11	122	112
*	03/11	119	109

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	30/10	258	-1052
	31/10	280	-1030
	01/11	292	-1019
*	02/11	285	-1026

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	31/10	1668	-1226
	01/11	1664	-1231
	02/11	1659	-1235
*	03/11	1658	-1236

Humaita - 15630000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	31/10	862	-1490
	01/11	878	-1474
	02/11	886	-1467
*	03/11	886	-1466

Porto Velho - 15400000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	31/10	195	-1305
	01/11	180	-1320
	02/11	190	-1310
*	03/11	173	-1327



Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria