SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

04/11/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Caracarai - 14710000 *

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	01/11	205	215
	02/11	205	215
	03/11	205	215
*	04/11	205	215

Boa Vista - 14620000 **

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	01/11	122	112
	02/11	122	112
	03/11	120	110
*	04/11	123	113

Tabatinga - 10100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	31/10	280	-1030
	01/11	292	-1019
	02/11	285	-1026
*	03/11	277	-1034

Manaus - 14990000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	01/11	1664	-1231
	02/11	1659	-1235
	03/11	1656	-1238
*	04/11	1655	-1239

Humaita - 15630000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	01/11	878	-1474
	02/11	886	-1467
	03/11	886	-1466
*	04/11	880	-1472

Porto Velho - 15400000 **

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	01/11	180	-1320
	02/11	190	-1310
	03/11	183	-1317
*	04/11	192	-1308



Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria