# SALA DE SITUAÇÃO
## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

**05/08/2021**

**Caracarai - 14710000 *****

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|
| 02/08 | 794 | 804 |
| 03/08 | 804 | 814 |
| 04/08 | 817 | 827 |
| * 05/08 | 829 | 839 |

**Boa Vista - 14620000 ******

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|
| 02/08 | 698 | 688 |
| 03/08 | 722 | 712 |
| 04/08 | 747 | 737 |
| * 05/08 | 762 | 752 |

**Manaus - 14990000 *****

| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|
| 02/08 | 2879 | -15 |
| 03/08 | 2874 | -20 |
| 04/08 | 2868 | -26 |
| * 05/08 | 2864 | -30 |

**Tabatinga - 10100000 *****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---|---|---|
| 02/08 | 621 | -689 |
| 03/08 | 599 | -711 |
| 04/08 | 574 | -736 |
| * 05/08 | 562 | -748 |

**Óbidos - 17050001 ******

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---|---|---|
| 02/08 | 751 | -22 |
| 03/08 | 746 | -27 |
| 04/08 | 741 | -32 |
| * 05/08 | 737 | -36 |

**Humaita - 15630000 *****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de emergência (cm) |
|---|---|---|
| 27/07 | 1360 | -992 |
| 28/07 | 1346 | -1006 |
| 29/07 | 1332 | -1021 |
| * 30/07 | 1317 | -1035 |

**Abunã - 15320002**

| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|
| 02/08 | 1124 | -1431 |
| 03/08 | 1108 | -1447 |
| 04/08 | 1103 | -1451 |
| * 05/08 | 1099 | -1455 |




| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|---|---|---|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracaraí | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*