



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE COCOROBÓ

Agosto/2018

Alocação de Água -
22/06/2017 - Canudos-BA.

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

Wilson Rebelo de Araújo -
DNOCS - (71) 99274-2244

José Alves da Paixão (Neném) -
ADIVB - (75) 99165-7933

João Evangelista Macedo -
CIVAB/AALIC - (75) 99104-0599

Antônio Balbino Macedo - CIVAB
- (75) 99182-8769


Reinaldo Almeida de Carvalho -
ADVIB - (75) 99288-4555

Amilton José da Paixão Santana
- Entorno - (75) 99192-3259

João Batista da Silva Lima -
Entorno - (75) 99183-7959

Almir Romão Araújo - Criador de
peixe - (75)99125-5388

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm3)	Volume Observado (hm3)	Mês	Volume Esperado (hm3)	Volume Observado (hm3)	Mês	Volume Esperado (hm3)	Volume Observado (hm3)
mai/18	70,83	70,18	set/18	57,06		jan/19	38,20	
jun/18	68,01	66,67	out/18	52,06		fev/19	34,19	
jul/18	65,20	60,88	nov/18	47,36		mar/19	30,75	
ago/18	61,47	56,45	dez/18	42,77		abr/19	27,84	

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição e envio dos volumes de água acumulados no açude Cocorobó	DNOCS	Diário			
1.2	Medição e envio das vazões defluentes (canal principal do PIVB e canal de restituição)	DNOCS	Diário			
1.3	Medição e envio das vazões defluentes na seção da régua da Cabeça do Boi	ANA/INEMA	Diário			
1.4	Medição de volumes captados para Canudos e comunidades rurais pela EMBASA e envio dos dados à ANA	EMBASA	Informar em caso de captação excepcional			
1.5	Informação do quantitativo do abastecimento por carros pipa no açude	Prefeitura de Canudos, Uauá e Monte Santo e Exército Brasileiro	Mensal	OBS 1		
2	Instrumentação					
2.1	Execução de serviços de recuperação das estruturas hidromecânicas da barragem	DNOCS	2018		OBS 2	
2.2	Complementação da seção de réguas para medição do nível d'água do reservatório	ANA	Imediato			



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE COCOROBÓ

Agosto/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3	Regulação de usos				
3.1	Suporte técnico em Canudos/BA para regularização dos irrigantes e aquicultores (tanques escavados) do entorno do reservatório e a jusante da estação fluviométrica Cabeça de Boi	ANA e Secretaria de Agricultura de Canudos	60 dias		OBS 3
3.2	Divulgação dos procedimentos para regularização dos aquicultores (tanques-rede)	ANA	Imediato		
4	Diversos				
4.1	Reuniões da Comissão de Acompanhamento	Comissão de Acompanhamento	Mensal		
4.1	Elaboração de projeto e orçamento para a modernização do PIVB	ADIVB	2018		OBS 4

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1) Referem-se apenas ao Município de Canudos. A Defesa Civil de Uauá tem enviado os dados sempre com muito atraso.
- 2) A ANA liberou recursos para a recuperação pelo DNOCS. O resultado da licitação saiu em ata do dia 15/06/2018. A empresa foi contratada.
- 3) PM de Jeremoabo não enviou o cadastro de irrigantes no rio Vaza Barris até a confluência com o córrego Água Branca e posterior agendamento de representante da ANA para realização desta atividade. A Prefeitura de Canudos já informou o cadastro.
- 4) Projetista foi contratado para elaborar projeto de modernização pelo DIVB.