



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS


# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SERRINHA II

**Julho/2018**

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 14/06/2018, Florresta-PE

O MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALOCAÇÃO SERÁ REALIZADO PELA COMISSÃO GESTORA DA BARRAGEM SERRINHA II

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )
mai/18	76,31	25,23	out/18	56,95		mar/19	39,90	
jun/18	73,15	64,79	nov/18	52,58		abr/19	37,63	
jul/18	69,95		dez/18	48,68		mai/19	35,25	
ago/18	65,93		jan/19	45,21		jun/19	32,88	
set/18	61,66		fev/19	42,44				



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 09/08/2017, na Comunidade Serrinha II-PE.

O MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALOCAÇÃO SERÁ REALIZADO PELA COMISSÃO GESTORA DA BARRAGEM SERRINHA II

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SERRINHA II

**Julho/2018**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Entorno do reservatório	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Rio Pajeú a jusante														
<b>Total</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Entorno do reservatório	SI													SI
Rio Pajeú a jusante														
<b>Total</b>														

**NA Não se Aplica**

**SI - Sem Informação**

**Observações importantes:**

- 1) Foi enviado ofício em 19/06/2018 pela ANA ao DNOCS cobrando providências na Barragem Serrinha II, em relação a comporta vertical na tomada d'água com funcionamento obstruído; tubulação rompida dentro da galeria sob a barragem, com vazão relevante, podendo levar a risco de ruptura da própria estrutura da galeria ou da barragem; vazamentos múltiplos na saída das tubulações entre a galeria e as válvulas dispersoras; e estrutura danificada para acesso à operação das válvulas dispersoras. Foi encaminhado orçamento pelo DNOCS



# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SERRINHA II

Julho/2018

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas do açude	ANA / APAC	Semanal			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação de régua e curva chave a jusante	ANA	2018			
2.2	Batimetria do açude	ANA	2019			
<b>3</b>	<b>Regulação de usos</b>					
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA / APAC	2018			
3.2	Regularização dos usuários	ANA / APAC	180 dias após a publicação do MR			
3.3	Apoio aos usuários para cadastramento e outorga de direito de uso junto à ANA (no açude) e à APAC (no rio Pajeú)	PM Serra Talhada e Floresta	180 dias após a publicação do MR			
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>					
4.1	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	ANA / DNOCS	2018			
4.2	Relatório sobre as 5 barragens a jusante no rio Pajeú com coordenadas, fotos e observações sobre o funcionamento e problemas de cada uma	CONSU	Julho 2018			