



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO FEVEREIRO / 2019

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

**Alocação de Água -
05/06/2018 - Condeúba - BA**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de Água
- (61) 2109-5566

DNOCS - José Antônio Barbosa
de Macedo - 77-99143-6702

EMBASA - Cláudio Lúcio G. Silva
- 77-991319996

PM de Condeúba - Fábio Rogério
Santos da Silva / Leandro Neves
Faria


PM de Cordeiros - João Soares
de Oliveira - 77-98832-4539

PM de Piripá - **não indicado**

Defesa Civil de Condeúba -
Sérgio Ribeiro Rocha 77-
99150-6346

Agricultores Irrigantes do
Entorno - **não indicado**

CBH Rio de Contas - Rita de
Cássia Silva Braga e Braga - 73-
99107-5668



MÊS	Volume Esperado (hm³)	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm³)	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm³)	Observado	
		Volume (hm³)	Cota (m)			Volume (hm³)	Cota (m)			Volume (hm³)	Cota (m)
jun/18	0,88	0,95	694,58	out/18	0,24	0,31	692,62	fev/19	0,00	2,77	697,85
jul/18	0,74	0,80	694,23	nov/18	0,10	1,87	696,49	mar/19	0,00		
ago/18	0,56	0,65	693,83	dez/18	0,00	3,15	698,28	abr/19	0,00		
set/18	0,39	0,45	693,20	jan/19	0,00	2,87	697,99				

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

FEVEREIRO / 2019

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos (l/s)	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	média
Abastecimento humano no lago	30	30	30	30	30	25	25	30	30	30	30	30	29
Irrigação	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Carros-pipa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total	45	45	45	45	45	40	40	45	45	45	45	45	44

Usos Observados

Usos (l/s)	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	média
Abastecimento humano no lago	22	20	26	27	29	25	21	25	22				24
Irrigação	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				SI
Carros-pipa	SI	3,0	1,6	2,2	2,6	0,4	0,4	0,5	0,4				SI
Total	>= 22	>= 23	>= 28	>= 29	>= 31	>= 26	>= 21	>= 25	>= 23				

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	MONITORAMENTO					
1.1	Medição de cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados por carros-pipa	PM de Condeúba	Diário com envio mensal			
2	INSTRUMENTAÇÃO					
2.1	Complementação das réguas	ANA / INEMA	Imediato			
2.2	Recuperação dos macromedidores de água tratada	EMBASA	30 DIAS	OBS. 2		
3	REGULAÇÃO DE USOS					
3.1	Proposta de Marco Regulatório de Usos de Recursos Hídricos	ANA	1º semestre de 2019			
4	OUTRAS AÇÕES					
4.1	Apresentação de plano de contingência para continuidade do abastecimento público para os municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá em caso de colapso do Reservatório Champrão	EMBASA	30 dias	OBS. 3		
4.2	Cronograma de implantação de adutora para captação a partir do reservatório Cachoeira	EMBASA	Imediato	OBS. 6		
4.3	Cadastramento de barragens a montante de Champrão	INEMA	60 dias			OBS. 5
4.4	Projeto executivo, orçamento e cronograma para recuperação da calha do rio a montante de Champrão	PM de Condeúba, Piripá e Cordeiros	60 dias	OBS. 7		
4.5	Articulação dos legislativos e executivos municipais para obtenção de recursos financeiros para implementação da barragem de Morrinhos	Prefeituras e Câmaras dos Vereadores de Condeúba, Piripá e Cordeiros	Imediato		OBS. 8	

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.6	Descritivo das restrições de usos e conflito pelo uso da água da Barragem Pica Pau (Cordeiros)	Associação de Periperi e Santo Antônio com apoio da Prefeitura de Cordeiros	Imediato			OBS. 5

Observações Relevantes

1	Em 16/10/18 foi informado pelo Secretário de Agricultura de Condeúba que foi protocolado ofício na Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia - SHIS/BA solicitando limpeza da calha do rio Condeúba, córrego do Morro e córrego Enchu, em 21/08/2018.
2	EMBASA informou que fez tal substituição em setembro de 2018.
3	Embasa o Plano de Contingência em 22/02/2019, em anexo.
4	Foram indicados representantes da PM de Condeúba para a Comissão de Acompanhamento, em 16/10/2018. Faltam indicações da Defesa Civil de Condeúba, dos agricultores do entrono do açude, da EMBASA e da PM Piripá.
5	Não há informações sobre essas atividades.
6	A EMBASA informou sobre a perfuração de poços em vez de construção da adutora, com justificativas na Nota Técnica em anexo ao Ofício 93/2018/DT.
7	Em 12/03/2019 a Prefeitura de Condeúba informou que elaborou projeto e orçamento para limpeza da calha do rio Condeúba e dos córregos Enchu e do Morro e encaminhou a SHIS-Bahia em 21/08/2018. Porém, com a proximidade das chuvas, a Prefeitura realizou a limpeza dos pontos mais críticos com recursos próprios, conforme demonstrou com relatório em anexo.
8	A Prefeitura de Condeúba informou em 12/03/2019 que está buscando maiores informações a respeito da construção da barragem de Morrinhos.