



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO

Janeiro/2019

Alocação de Água -
11/05/2018 - Rio do
Antônio - BA.

ANA – Coordenação de
Marcos Regulatórios e
Alocação de Água – (61) 2109-
5566

Comissão de
Acompanhamento da
Alocação de Água

DNOCS / Livramento de Nossa
Senhoa

Carla Pedreira - EMBASA - (77)
3454-8400

Jean Vitor Pereira- INEMA -
(77) 3454-3738

Gabriel Romano Carvalho
Onofre - SINTRAF Caculé - (77)
98105-7392

Antônio de Souza Lima -
Sociedade Civil Rio do
Antônio - (77) 98852 - 1924


Representante da Sociedade
Civil de Guajeru

Prefeitura Municipal de Caculé

Prefeitura Municipal de Rio do
Antônio

Prefeitura Municipal de

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
mai/18	5,42	5,75	set/18	3,06	3,86	jan/19	2,24	4,61
jun/18	4,62	5,03	out/18	2,58	3,41	fev/19	2,14	
jul/18	4,12	4,56	nov/18	2,45	3,83	mar/19	2,03	
ago/18	3,60	4,26	dez/18	2,35	5,00	abr/19	1,93	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO

Janeiro/2019

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição do nível da água no reservatório Truvisco (cotas)	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição do nível de água no reservatório Lagoa da Horta (cotas) e dos volumes captados	EMBASA	Semanal	Obs. 4		
1.3	Medição de vazões defluentes do reservatório Truvisco	ANA	Diária			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados	EMBASA	2018			
2.2	Instalação de réguas complementares no açude Truvisco (cota 616 e abaixo da cota 614)	ANA	Imediato			
2.3	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos na barragem Truvisco	DNOCS com apoio e articulação da ANA	Imediato			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Fiscalização do rio e do reservatório Lagoa da Horta	INEMA com apoio das PM de Caculé, Rio do Antônio e Guajeru	Imediato e contínuo			
4	Outras ações					
4.1	Levantamento e desobstrução do leito do rio do Antônio para facilitar enchimento do Lagoa da Horta	Prefeituras Municipais de Caculé, Rio do Antônio e Guajeru	Imediato		Obs. 1	
4.2	Mapeamento das comunidades rurais abastecidas com água bruta no trecho do rio entre os dois açudes (nome, localização e população estimada)	Comissão de Acompanhamento da Alocação	Imediato		Obs. 2	
4.3	Construção e operação da adutora para abastecimento público a partir do Truvisco ao Lagoa da Horta	EMBASA	1º semestre de 2019		Obs. 3	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO

Janeiro/2019

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Foi encaminhado relatório pelo Sr. Antonio Lima (Rio do Antônio-BA), informando sobre a realização de serviços de desobstrução do leito do rio, inclusive fotos (conforme anexo), além do mapeamento de comunidades rurais no município de Rio do Antônio ao longo do rio do Antônio, abastecidas pelo mesmo rio.**
- 2 Não foram encaminhadas informações sobre as comunidades rurais abastecidas pelo rio do Antônio no município de Caculé (BA).**
- 3 Aguardamos informações da EMBASA quanto à execução da adutora com captação do açude Truvisco e abastecimento das cidades de Rio do Antônio e Guajeru (BA), inclusive quanto ao processo de regularização da outorga para tal captação.**
- 4 Devido ao baixo nível d'água do reservatório Lagoa da Horta, o SIAA Rio do Antônio - Ibitira e o SAA Guajerú estão sendo atendidos pelo reservatório Comocoxico (Caculé-BA).**