

novembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE MARCO REGULATÓRIO

MORRINHOS
SISTEMA HÍDRICO

AÇUDE MORRINHOS
AÇUDE


RESOLUÇÃO Nº 69
MARCO REGULATÓRIO

11 de setembro de 2018
DATA DA PUBLICAÇÃO



AÇUDE MORRINHOS

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
janeiro de 2019	780,84	3,22
fevereiro de 2019	780,58	3,03
março de 2019	780,50	2,97
abril de 2019	780,42	2,91
maio de 2019	780,39	2,89
junho de 2019	780,65	3,08
julho de 2019	780,96	3,31
agosto de 2019	781,03	3,36
setembro de 2019	781,04	3,37
outubro de 2019	780,88	3,25
novembro de 2019	780,51	2,98

LEGENDAS

— VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

23/12/2019

novembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE MARCO REGULATÓRIO

MORRINHOS
SISTEMA HÍDRICO

AÇUDE MORRINHOS
AÇUDE

RESOLUÇÃO Nº 69
MARCO REGULATÓRIO

11 de setembro de 2018
DATA DA PUBLICAÇÃO



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	janeiro de 2019	fevereiro de 2019	março de 2019	abril de 2019	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019
Abastecimento Público - SIAA Poções - Bom Jesus da Serra (EMBASA)	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Outros (Inclusive carros pipa somente enquanto o reservatório estiver sangrando)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prioritários no entorno do reservatório	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
TOTAL	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	janeiro de 2019	fevereiro de 2019	março de 2019	abril de 2019	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019
Abastecimento Público - SIAA Poções - Bom Jesus da Serra (EMBASA)	73,00	74,00	75,00	67,00	67,00	65,00	65,00	67,00	71,00	67,00	76,00
Outros (Inclusive carros pipa somente enquanto o reservatório estiver sangrando)											
Prioritários no entorno do reservatório											

LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566


boletim gerado em:

23/12/2019

Estados Hidrológicos e Condições de Uso

Estado Hidrológico	Volume hm ³	Cota m	Uso	Condição de uso	
				l/s	%
Verde	>= 3,10 hm ³	>= 780,67 m	Todos	138	100%
Amarelo	Entre 2,35 e 3,10 hm ³	Entre 779,62 e 780,67 m	Abastecimento público SIAA Poções/Bom Jesus da Serra	69	75%
			Consumo e dessedentação de animais - entorno do lago	5,0	100%
			Demais usos	20	50%
Vermelho	<= 2,35 hm ³	<= 779,62 m	Abastecimento público SIAA Poções/Bom Jesus da Serra	<= 69	<= 75%
			Consumo e dessedentação de animais - entorno do lago	2,5	50%
			Demais usos	0	0%

Mapa do Sistema Hídrico



Nome:	MORRINHOS	Coordenadas Geográficas:	14° 34' 17,3"S 40° 18' 05,8"O
Rio Barrado:	DAS MULHERES	Município:	POÇÕES
Bacia:	RIO DE CONTAS	UF:	BAHIA
Sub-Bacia:	GONGOJI	Proprietário:	DNOCS
Ordem do Rio:	4ª	Conclusão:	1957