

setembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SUMÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SUMÉ
LOCAL


PB
UF

11/06/2019
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE SUMÉ

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	66,00	2,56	66,00	2,66
julho de 2019	65,86	2,44	65,82	2,44
agosto de 2019	65,50	2,16	65,59	2,15
setembro de 2019	64,88	1,73	65,26	1,74
outubro de 2019	64,18	1,31		
novembro de 2019	64,85	1,71		
dezembro de 2019	65,81	2,40		
janeiro de 2020	65,17	1,92		
fevereiro de 2020	66,28	2,81		
março de 2020	65,89	2,46		
abril de 2020	65,52	2,17		
maio de 2020	65,99	2,55		

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

setembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SUMÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SUMÉ
LOCAL

PB
UF

11/06/2019
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020
Abastecimento público – Sumé (PB)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Abastecimento público – vazão complementar para o SIAA Congo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caminhões pipa	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Perenização do Rio Sucuru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perímetro Irrigado Sumé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no entorno do reservatório	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019
Abastecimento público – Sumé (PB)	28,07	29,21	29,22
Abastecimento público – vazão complementar para o SIAA Congo	0,00	0,00	0,00
Caminhões pipa			
Perenização do Rio Sucuru	0,00	0,00	0,00
Perímetro Irrigado Sumé	0,00	0,00	0,00
Usos no entorno do reservatório			
TOTAL	28,09	29,23	29,24

LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

08/10/2019

setembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SUMÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SUMÉ
LOCAL

PB
UF

11/06/2019
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Cotas do reservatório Sumé	Diária	DNOCS / ANA	REALIZADA	
1.2	Volumes captados para abastecimento público de Sumé (PB)	Mensal	CAGEPA	REALIZADA	
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de réguas no açude sempre que necessário para o acompanhamento da redução do volume do açude	Quando necessário	AESA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
2.2	Batimetria remota do açude	2019	ANA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Estudo para elaboração de um marco regulatório para o sistema hídrico Sumé e rio Sucuru	2019	ANA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Ofício à CAGEPA consultando quanto à interrupção da retirada de água do açude Sumé	Imediato	ANA	REALIZADA	
4.2	Levantamento aéreo de obstruções no rio Sucuru até o limite jusante do perímetro irrigado (12 km)	Até setembro de 2019	AESA/SEIRHMA-PB	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	Aguardamos informação sobre essa atividade
4.3	Manifestação formal quanto à desobstrução do talvegue do rio Sucuru	Até setembro de 2019	AESA e SUDEMA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	Aguardamos informação sobre essa atividade
4.4	Termo de compromisso firmado para a desobstrução do talvegue do rio Sucuru	2019	Irrigantes, DNOCS, Promotoria Estadual e Prefeitura Municipal de Sumé	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	Aguardamos informação sobre essa atividade
4.5	Informações sobre a contratação de serviços para adução tubulada de água ao perímetro irrigado em substituição aos canais abertos atualmente danificados	2019	DNOCS	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
4.6	Ofício ao DNOCS para a execução da limpeza dos taludes da barragem, em especial do talude montante, e recuperação do acesso de veículos à mesma	Imediato	ANA	REALIZADA	

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água


✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

08/10/2019

setembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SUMÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

SUMÉ
LOCAL

PB
UF

11/06/2019
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Carlos Diego de Araújo	Ribeirinho	(83) 99831-0116
Daniel Lela Araújo	Câmara Municipal - Sumé	(83) 99894-0117
Itaragil V. Marinho	SEIRHMA-PB	(83) 3218-4367
João Adelino Filho	AESA	(83) 99352-5363
José Egnaldo	Perímetro Irrigado Sumé –PIS	(83) 99684-1941
José Ivanildo Sousa (Coordenador)	CBH Paraíba / CAMIS	(83) 99932-8990
José Romério	Prefeitura Municipal - Sumé	(83) 99886-8341
Pedro Lima	DNOCS	(77) 3444-1203 / (77) 99947-4514
Rummenigge Rodrigues	UFCG / Sumé	(83) 99963-5661