



Ministério de Minas e Energia

## DECLARAÇÃO

TERMO DE VISTORIA DE VEÍCULO OFICIAL														
IN 03/2008				PATRIMÔNIO 6-1.486										
ÓRGÃO / ENTIDADE ANM-GO														
MARCA / MODELO		COMBUSTÍVEL			CHASSI				MOTOR					
PARATI		ALCOOL/GASOLINA			9BWD05XBST085960				1.6					
COR		PLACA				ANO FAB./MOD								
BRANCA		NFP-6841				2004/2005								
TEMPO DE USO		KM		VALOR DE AQUISIÇÃO				VALOR DE MERCADO						
15 ANOS		136.071		R\$ 32.400,00				R\$ 17.873,00						
CONVENÇÃO: ( B ) - BOM ( R ) - REGULAR ( I ) - IMPRESTÁVEL ( F ) - FALTANDO														
	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
<b>1 - Motor</b>		X			Braços de Direção		X			Marcador de Óleo		X		
<b>2 - Alimentação</b>	X				<b>9 - Freios</b>		X			Marcador Temperatura		X		
Tanque Combustível	X				Estacionamento		X			Hodômetro		X		
Bomba de Gasolina	X				Marcha		X			<b>14 - Estofado / Forração</b>		X		
Carburador					<b>10 - Rodas</b>		X			Bancos Dianteiros		X		
Injetores	X				Aros		X			Bancos Traseiros		X		
Bomba Injetora	X				Pneus		X			Teto e Laterais		X		
Injeção Eletrônica	X				Estepe		X			Tapetes		X		
<b>3 - Arrefecimento</b>	X				<b>11 - Ignição</b>		X			<b>15 - Vidros</b>		X		
Sistema a Água	X				Chave		X			Dianteiro		X		
Sistema a Ar	X				Velas		X			Traseiro		X		

Tubos e Mangueiras	X		Bobina	X		Laterais	X		
<b>4 - Exaustão</b>	X		Distribuidor	X		Espelhos Retrovisores	X		
Tubos e Silenciosos	X		<b>12 – Equipamentos Elétricos</b>	X		<b>16 - Lataria</b>	X		
<b>5 - Transmissão</b>	X		Dínamo / Alternador	X		Portas	X		
Caixa de Mudanças	X		Bateria	X		Pára-Lamas	X		
Árvore de Transmissão	X		Motor de Partida	X		Pára-Choques	X		
Diferencial	X		Fiação	X		Capô	X		
<b>6 - Embreagem</b>	X		Regulador	X		Teto	X		
<b>7 - Suspensão</b>	X		Lanternas	X		<b>17 - Ferramentas</b>			X
Eixo Dianteiro	X		Faróis	X		<b>18 - Extintor</b>			X
Eixo Traseiro	X		Buzina	X		<b>19 - Triângulo</b>	X		
Molas	X		Sinaleira de Direção	X		<b>20 – Cinto de Segurança</b>	X		
Amortecedores	X		Limpador Para-Brisa	X		<b>21 – Para Sol</b>	X		
<b>8 - Direção</b>	X		13 - Instrumentos	X		<b>22 - Pintura</b>	X		
Volante	X		Velocímetro	X		<b>23 – Equip. de Segurança</b>			X
Caixa de Direção	X		Marcador Combustível	X					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES:</b> 1) VEÍCULO POUCO RODADO NOS ÚLTIMOS ANOS, EM FUNÇÃO DO DESGASTE CAUSADO POR 15 ANOS DE USO, ALÉM DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA REGIÃO SER UM FATOR QUE DIFICULTA SUA UTILIZAÇÃO, POR NÃO POSSUIR AR CONDICIONADO.									
ESTADO GERAL: ( ) - OCIOSO ( ) - RECUPERÁVEL (X) - ANTIECONÔMICO ( ) - IRRECUPERÁVEL									
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO ? ( X ) - SIM ( ) - NÃO									



Documento assinado eletronicamente por **Marília Fonseca Dias, Técnico Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 30/09/2019, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Miranda de Alencar, Técnico Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 30/09/2019, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Duljon Laerti Boldrin, Analista Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 30/09/2019, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Onival Eduardo Torres, Especialista em Recursos Minerais (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 30/09/2019, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Byron Brazil, Plano Especial de Cargos (art. 3º da Lei 11.046/2004)**, em 30/09/2019, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.anm.gov.br/autenticidade](http://www.anm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **0605068** e o código CRC **EF0DB5C**.