



## Relatório de Inspeção / *Inspection Report*

Nome do Navio. IMO/Name of Vessel. IMO: **CELEBRITY ECLIPSE - 9404314**

Data/Date: **21/02/2020 11:17:34**

### IRREGULARIDADES/VIOLATIONS

PSR\*

1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento	4
1.2.Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento	4
1.3.Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção	124
1.4.Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta	0
2. Navios de Cruzeiro - Água Potável	0
3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais	0
4.1.Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital	0
4.2.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos	0
5. Climatização / HVAC system	0
6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários	0
7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0
8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas	100
9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines	0

**TOTAL PSR : 232**

### Equipe de Inspeção/*Health Inspection Team*

\* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / *Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.*

Para saber mais visite / *To learn more visit* <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>