



Relatório de Inspeção / *Inspection Report*

Nome do Navio. IMO/Name of Vessel. IMO: SEVEN SEAS MARINER - 9210139

Data/Date: 05/03/2017 09:19:42

IRREGULARIDADES / VIOLATIONS	PSR*
04. Hospital de Bordo / Hospital	0
05. Climatização / HVAC system	0
07. Resíduos Sólidos / Garbage	0
08. Programa Integrado de animais sinatrópicos / Integrated pest manament	0
1.1. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Instalações físicas	15
1.2. Navios de Cruzeiro - Alimentos - equipamentos, móveis e utensílios	0
1.3. Navios de Cruzeiro - Alimentos - higienização de utensílios.	0
1.4. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Controle de qualidade: Identificação, integridade e validade	0
1.5. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Controle em saúde pública	0
1.6. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Limpeza de superfícies	0
1.7. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Fluxo Operacional e Controle de Processo	0
1.8. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Manipuladores	0
2. Navios de Cruzeiro - Água Potável	0
3. Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais	0
4. Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos	0
5. Navios de Cruzeiro - Climatização	0
6. Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários	0
7. Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0
8. Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas	0
9. Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines	0
TOTAL PSR :	15

Equipe de Inspeção / *Health Inspection Team*

* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.

Para saber mais visite / To learn more visit <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>