

**Relatório de Inspeção / Inspection Report**

Nome do Navio. IMO/Name of Vessel. IMO: SILVER SHADOW - 9192167

Data/Date: 09/03/2020 12:58:50

| IRREGULARIDADES/VIOLATIONS | PSR* |
|--|-----------|
| 1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento | 0 |
| 1.2.Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento | 10 |
| 1.3.Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção | 0 |
| 1.4.Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta | 45 |
| 2. Navios de Cruzeiro - Água Potável | 0 |
| 3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais | 0 |
| 4.1.Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital | 0 |
| 4.2.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos | 0 |
| 5. Climatização / HVAC system | 0 |
| 6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários | 0 |
| 7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos | 0 |
| 8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas | 0 |
| 9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines | 20 |
| TOTAL PSR : | 75 |

Equipe de Inspeção/Health Inspection Team

* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.

Para saber mais visite /To learn more visit <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>