



## Relatório de Inspeção / *Inspection Report*

Nome do Navio. IMO/Name of Vessel. IMO: SOVEREIGN (SOBERANO) - 8512281

Data/Date: 03/12/2019 14:05:30

| IRREGULARIDADES/VIOLATIONS                                 | PSR*      |
|--|-----------|
| 1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento           | 0         |
| 1.2.Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento         | 0         |
| 1.3.Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção              | 0         |
| 1.4.Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta                | 0         |
| 2. Navios de Cruzeiro - Água Potável                       | 0         |
| 3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais                 | 0         |
| 4.1.Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital        | 0         |
| 4.2.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos    | 0         |
| 5. Climatização / HVAC system                              | 30        |
| 6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários                | 0         |
| 7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos   | 0         |
| 8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas        | 0         |
| 9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines | 5         |
| <b>TOTAL PSR :</b>   | <b>35</b> |

### Equipe de Inspeção/*Health Inspection Team*

\* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / *Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.*

Para saber mais visite / *To learn more visit* <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>