

**Relatório de Inspeção / Inspection Report**

Nome do Navio. IMO/Name of Vessel. IMO: WORLD ODYSSEY - 9141807

Data/Date: 11/11/2019

IRREGULARIDADES/VIOLATIONS	PSR*
1.1. Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento	0
1.2. Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento	6
1.3. Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção	0
1.4. Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta	0
2. Navios de Cruzeiro - Água Potável	0
3. Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais	0
4.1. Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital	0
4.2. Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos	0
5. Climatização / HVAC system	48
6. Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários	0
7. Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos	0
8. Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas	0
9. Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines	0
TOTAL PSR :	54

Equipe de Inspeção/Health Inspection Team

* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.

Para saber mais visite /To learn more visit <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>