



## Relatório de Inspeção / *Inspection Report*

Nome do Navio.IMO/Name of Vessel.IMO: ZAANDAM - 9156527

Data/Date: 22/11/2019 09:07:24

### IRREGULARIDADES / VIOLATIONS

PSR\*

|  |     |
|--|-----|
| 1.1.Navios de Cruzeiro - Alimentos - Recebimento           | 5   |
| 1.2.Navios de cruzeiro - Alimentos - Armazenamento         | 40  |
| 1.3.Navios de cruzeiro - Alimentos - Produção              | 235 |
| 1.4.Navios de cruzeiro - Alimentos - Oferta                | 0   |
| 2. Navios de Cruzeiro - Água Potável                       | 0   |
| 3.Navios de Cruzeiro - Águas Recreacionais                 | 0   |
| 4.1.Navios de cruzeiro - Hospital de Bordo/Hospital        | 0   |
| 4.2.Navios de Cruzeiro - Prevenção e Controle de Surtos    | 30  |
| 5. Climatização / HVAC system                              | 60  |
| 6.Navios de Cruzeiro - Efluentes Sanitários                | 0   |
| 7.Navios de Cruzeiro - Gerenciamento de Resíduos Sólidos   | 0   |
| 8.Navios de Cruzeiro - Programa Integrado de Pragas        | 0   |
| 9.Navios de Cruzeiro - Limpeza de áreas públicas e cabines | 25  |

**TOTAL PSR : 395**

### Equipe de Inspeção/*Health Inspection Team*

\* Cada controle tem um valor de risco resultado da multiplicação da Probabilidade x Severidade x Relevância. A soma desses resultados identificados na inspeção é o total do PSR. / Each control point has a "risk value" (Probability x Severity x Relevance = PSR). The sum of the PSR control points is equal to total PSR.

Para saber mais visite /To learn more visit <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cruzeiros/resultadodasinspecoes.html>