

<b>Descrição do bem:</b>		TRUQUE 04	
<b>Tipo/Estrutura:</b>		FERRO	
<b>Local da Inspeção:</b>		OFICINA HORTO FLORESTAL - MRS LOGISTICA S/A	
<b>Fabricante:</b>	S/INF	<b>Ano de Fabricação:</b>	S/INF
<b>Data da Inspeção:</b>	28/11/2022	<b>Quantidade:</b>	1 (UM)
<b>Nº do Patrimônio:</b>	S/INF	<b>Operacionalidade:</b>	NOP
<b>Peso Estimado:</b>	S/INF	<b>Dimensões:</b>	2;20 m x 1;60m
<b>Estado de Conservação</b>		<b>Estado de Funcionamento</b>	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Ruim	<input type="checkbox"/> Total	<input checked="" type="checkbox"/> Não Funciona
<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Péssimo	<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Não Testado
<input type="checkbox"/> Razoável	<b>Situação:</b>		
<input type="checkbox"/> Instalado	<input checked="" type="checkbox"/> Desinstalado	<input type="checkbox"/> Desmontado	<input type="checkbox"/> N/A
<b>OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):</b>			
SUCATA			

**FOTOS DO BEM**

Local, Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Assinatura dos responsáveis:

Cláudio Carlos do Nascimento  
DNITJosé dos Santos Pimenta  
DNIT