




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 024/2009

BEM MÓVEL

UNIDADE REGIONAL DE JUIZ DE FORA - URJUF

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

FICHAS DE NOTIFICAÇÃO

- FICHAS DE NOTIFICAÇÃO HISTÓRICAS

- FICHAS DE NOTIFICAÇÃO TÉCNICAS

PLANTAS RELEVANTES



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 024/2009,
DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A
UNIDADE REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DA
EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. –
RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN,
NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens
móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as
demais informações relativas aos referidos bens relacionados em anexo, os quais
fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da
assinatura do presente termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2009.


CACIO ANTONIO RAMOS
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal


LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

FICHAS DE INSPEÇÃO

FICHAS DE INSPEÇÃO
BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 001

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA ALCO/PACIFIC – ANO 1922 – “ZEZÉ LEONE”

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 20/03/2009

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patrimônio: 370/Nº 63533	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Cláudio M. Bellini dos Santos
MAT. 90.005.388-7
U R J U F

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 002

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 18/03/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº. Patrimônio: PC-926391-8F	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Cláudio W. Brito dos Santos
MAT. 90.005.388-7
U R J U F

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 003

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 18/03/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patrimônio: SC-926856-1F	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

~~INV/RFFSA~~
Cláudio M. Bellini dos Santos
MAT. 90.005.388-7
U R J U F

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 004

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 18/03/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº. Patrimônio: SC-926857-0F	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


INV/RFFSA
Cláudio M. Benini dos Santos
MAT. 90.005.388-7
U R J U F

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 005

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 18/03/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patrimônio: SC-926861-8F	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

~~INV / REESA~~
Cláudio M. Bellini dos Santos
MAT. 90.005.388-7
U R J U F

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 006

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 16/03/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº. Patrimônio: SC-926873-1F	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


DIV / RFFSA
Cláudio M. Bellini dos Santos
MAT. 90.005.388-7
U R J U F

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 007

UNIDADE REGIONAL: JUIZ DE FORA

BEM MÓVEL: GUINDASTE A VAPOR

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA DE SANTOS DUMONT

DATA DA INSPEÇÃO: 16/03/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: VALÉRIO LIMA GUEDES

MAT: 30.008.073-5

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº. Patrimônio: 47	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Mat. Rodante	Valor Híst / Artíst. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

FOTO:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


INV / REESA
Cláudio M. Bellini dos Santos
MAT. 90.006.388-7
U R J U F

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Locomotiva à Vapor

Modelo da Loco:	<u>ALCO/PACIFIC 4-6-2</u>	Bitola:	<u>1,60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>OUTUBRO/1922</u>	Nº Patrimônio	<u>370 / n.º 63533</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>20/03/09</u>
Técnicos da INV.:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat.:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat.:	<u>30.008.073-5</u>
DNIT:	<u>LEONARDO FELIPE D. DA SILVA</u>	Mat.:	<u>3122-4</u>
		Mat.:	

EQUIPAMENTOS DA LOCOMOTIVA

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Equipamentos de Freio	X				
2- Freio Manual		X			
3- Rodeiros	X				
4- Rodas (friso, aro e calos)	X				
5- Encarriladeiras	X				
6- Compressor	X				
7- Válvula de controle	X				
8- Caldeira	X				
9- Braços de Movimento	X				
10- Alavanca de reversão	X				
11- Cilindros de Freio	X				
12- Sapatas de Freio	X				
13- Mangueiras de Freio	X				
14- Timoneria de Freio	X				
15- Truques	X				
16- Engates	X				
17- Cilindro de movimento	X				
18- Faróis/Lanternas	X				
19- Reservatório de ar	X				
20- Injetora d'água	X				
21- Manômetros	X				
22- Janelas / Vidros	X				
23- Portas		X			
24- Dinamo	X				
25- Cinzeiros	X				
26- Silate	X				
27- Mancais	X				
28- Vazamento de água		X			
29- Tender	X				
30- Escada/Corrimão/Estribo	X				
31- Lanternagem / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:

INV: *Edson Luiz do Couto*
Engº Edson Luiz do Couto
90.005.598-7

DNIT: *Leonardo Felipe D. da Silva*
Leonardo Felipe D. da Silva
 MAT. DNIT: 3122-4
 Unidade Local de Luz de Paulo MS




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A


FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro


Tipo do Carro:	<u>PASSAGEIRO</u>	Bitola:	<u>1,60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>1971</u>	Nº Patrimônio:	<u>PC 926391-8F</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>18/03/09</u>
Técnicos da INV:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat.:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat.:	<u>30.008.073-5</u>
DNIT:	<u>LEONARDO FELLIPE D. DA SILVA</u>	Mat.:	<u>3122-4</u>
		Mat.:	

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Truques	X				
2- Rodas (friso, aro e calos)	X				
3- Cilindros de Freio	X				
4- Sapatas de Freio	X				
5- Timoneria de Freio	X				
6- Ajustador de Folga	X				
7- Válvula de Controle	X				
8- Mangueiras de Freio	X				
9- Conj. de Bateria	X				
10- Sist de Ar Condicionado		X			
11- Engates	X				
12- Freio Manual	X				
13- Caixa do Carro	X				
14- Longarina (corrosão/empeno)	X				
15- Assoalho (corrosão)	X				
16- Janelas / Vidros	X				
17- Escadas/Portas	X				
18- Mobiliário	X				
18- Sanitários	X				
19- Luminárias	X				
20- Revestimento Interno	X				
21- Chaparia / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:

INV: 
Eng Edson Luiz do Couto
90.005.598-7

DNIT: 
Valério Lima Guedes
30.008.073-5


Leonardo Felipe D. da Silva
MAT. DNIT 3122-4
 Unidade Local de Juiz de Fora/MG



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro

Tipo do Carro:	<u>PASSAGEIRO</u>	Bitola:	<u>1,60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>1959</u>	Nº Patrimônio:	<u>SC 926856-1F.</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>18/03/09</u>
Técnicos da INV:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat.:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat.:	<u>30.008.073-5</u>
DNIT:	<u>LEONARDO FELLIPE D. DA SILVA</u>	Mat.:	<u>3122-4</u>
		Mat.:	

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Truques	X				
2- Rodas (friso, aro e calos)	X				
3- Cilindros de Freio	X				
4- Sapatas de Freio	X				
5- Timoneria de Freio	X				
6- Ajustador de Foiga	X				
7- Válvula de Controle	X				
8- Mangueiras de Freio	X				
9- Conj. de Bateria		X			
10- Sist de Ar Condicionado		X			
11- Engates	X				
12- Freio Manual	X				
13- Caixa do Carro	X				
14- Longarina (corrosão/empeno)	X				
15- Assoalho (corrosão)	X				
16- Janelas /Vidros	X				
17- Escadas/Portas	X				
18- Mobiliário	X				
18- Sanitários	X				Só vasos
19- Luminárias	X				Falta parte
20- Revestimento Interno	X				
21- Chaparia / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis		
INV	<u>Engº Edson Luiz do Couto</u> <u>90.005.598-7</u>	<u>Valério Lima Guedes</u> <u>30.008.073-5</u>
DNIT:	<u>Leonardo Felipe D. da Silva</u>	
	Mat. <u>3122-4</u>	
	Unidade Local <u>Fora/</u>	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro

Tipo do Carro:	<u>PASSAGEIRO</u>	Bitola:	<u>1.60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>1959</u>	Nº Patrimônio:	<u>SC 926857-0F</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>18/03/09</u>
Técnicos da INV:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat.:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat.:	<u>30.008.073-5</u>
	<u>DNIT: LEONARDO FELLIPE D. DA SILVA</u>	Mat.:	<u>3122-4</u>
		Mat.:	

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Truques	X				
2- Rodas (friso, aro e calos)	X				
3- Cilindros de Freio	X				
4- Sapatas de Freio	X				
5- Timoneria de Freio	X				
6- Ajustador de Folga	X				
7- Válvula de Controle	X				
8- Mangueiras de Freio	X				
9- Conj. de Bateria		X			
10- Sist de Ar Condicionado		X			
11- Engates	X				
12- Freio Manual	X				
13- Caixa do Carro	X				
14- Longarina (corrosão/empeno)	X				
15- Assoalho (corrosão)	X				
16- Janelas /Vidros	X				
17- Escadas/Portas	X				01 Danificada
18- Mobiliário	X				Faltam 12 bancos de madeira
18- Sanitários	X				
19- Luminárias	X				
20- Revestimento Interno	X				
21- Chaparia / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:

INV:
Engº Edson Luiz do Couto
30.005.598-7

DNIT:
Leonardo Felipe D. da Silva
MAT. DNIT 3122-4
Unidade Local de Juiz de Fora/MG



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro

Tipo do Carro:	<u>PASSAGEIRO</u>	Bitola:	<u>1,60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>1969</u>	Nº Patrimônio:	<u>SC 926861-8F</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>18/03/09</u>
Técnicos da INV:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat:	<u>30.008.073-5</u>
DNIT:	<u>LEONARDO FELLIPE D. DA SILVA</u>	Mat:	<u>3122-4</u>
		Mat:	

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Truques	X				
2- Rodas (friso, aro e caixos)	X				
3- Cilindros de Freio	X				
4- Sapatas de Freio	X				
5- Timoneria de Freio	X				
6- Ajustador de Folga	X				
7- Válvula de Controle	X				
8- Mangueiras de Freio	X				
9- Conj. de Bateria		X			
10- Sist de Ar Condicionado		X			
11- Engates	X				
12- Freio Manual	X				
13- Caixa do Carro	X				
14- Longarina (corrosão/empeno)	X				
15- Assaioho (corrosão)	X				
16- Janelas / Vidros	X				
17- Escadas/Portas	X				
18- Mobiliário	X				
18- Sanitários	X				
19- Luminárias	X				
20- Revestimento Interno	X				
21- Chaparia / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis

INV:
 Engº Edson Luiz do Couto
 90.005.598-7

Valério Lima Guedes
 30.008.073-5

DNIT:
 Leonardo Felipe D. da Silva
 MAT. DNIT 3122-4
 Unidade Local de Juiz de Fora MG



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - Carro de Passageiro

Tipo do Carro:	<u>PASSAGEIRO</u>	Bitola:	<u>1,60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>1959</u>	Nº Patrimônio:	<u>SC 926873-1F</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>18/03/09</u>
Técnicos da INV.:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat.:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat.:	<u>30.008.073-5</u>
	<u>DNIT: LEONARDO FELLIPE D. DA SILVA</u>	Mat.:	<u>3122-4</u>
		Mat.:	

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Truques	X				
2- Rodas (friso, aro e calos)	X				
3- Cilindros de Freio	X				
4- Sapatas de Freio		X			
5- Timoneria de Freio	X				
6- Ajustador de Folga	X				
7- Válvula de Controle	X				Falta componentes
8- Mangueiras de Freio	X				
9- Conj. de Bateria		X			
10- Sist de Ar Condicionado		X			
11- Engates	X				
12- Freio Manual	X				
13- Caixa do Carro	X				
14- Longarina (corrosão/empeno)	X				
15- Assoalho (corrosão)	X				
16- Janelas /Vidros	X				
17- Escadas/Portas	X				
18- Mobiliário	X				
18- Sanitários		X			
19- Luminárias		X			
20- Revestimento Interno	X				
21- Chapaia / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:	
INV.	 <u>Edson Luiz do Couto</u> <u>90.005.598-7</u>
	 <u>Valério Lima Guedes</u> <u>30.008.073-5</u>
DNIT:	 <u>Leonardo Felipe D. da Silva</u> <u>MAT DNIT 3122-4</u> <u>Unidade Local de Joz de Fora/MG</u>



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A

FICHA DE INSPEÇÃO - GUINDASTE

Tipo do Guindaste:	<u>GUINDASTE À VAPOR</u>	Bitola:	<u>1,60 m</u>
Ano de Fabricação:	<u>1928</u>	Nº. Patrimônio:	<u>47</u>
Local da Inspeção:	<u>OFICINA DE SANTOS DUMONT</u>	Data da Inspeção:	<u>16/03/09</u>
Técnicos da INV:	<u>EDSON LUIZ DO COUTO</u>	Mat.:	<u>90.005.598-7</u>
	<u>VALÉRIO LIMA GUEDES</u>	Mat.:	<u>30.008.073-5</u>
	<u>DNIT: LEONARDO FELLIPE D. DA SILVA</u>	Mat.:	<u>3122-4</u>
		Mat.:	

Item a Verificar	Existe		Operante		Motivo da Inexistência ou não operacionalidade Condições Gerais / Observações
	Sim	Não	Sim	Não	
1- Rodas (friso, aro e calos)	X				
2- Cilindro de freio		X			
3- Sapatas de Freio		X			
4- Mangueiras de Freio	X				
5- Rodas	X				
6- Timoneria de Freio		X			
7- Engates	X				
8- Freio Manual	X				
9- Caixa do Vagão	X				
10- Longarina (corrosão/empeno)	X				
11- Assoalho (corrosão)	X				
12- Escada/Porta	X				
13- Caldeira	X				
14- Lança	X				
15- Cabine de comando	X				
16- Chaparia	X				
17- Lanterna / Pintura	X				

Assinatura dos responsáveis:

INV:
Eng. Edson Luiz do Couto
 90.005.598-7

DNIT:
Valério Lima Guedes
 30.008.073-5

Leonardo Felipe D. da Silva
 MAT. DNIT 3122-4
 Unidade Local de Juiz de Fora/MG

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	Nº PAT.	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA						
01	20/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	LOCOMOTIVA A VAPOR ALCO/PACIFIC 4-6-2	370/Nº 63533	SIM	SEM INF.
02	18/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	CARRO DE PASSAGEIRO	PC 9268391-8F	SIM	SEM INF.
03	18/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	CARRO DE PASSAGEIRO	SC 9268856-1F	SIM	SEM INF.
04	18/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	CARRO DE PASSAGEIRO	SC 9268857-0F	SIM	SEM INF.
05	18/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	CARRO DE PASSAGEIRO	SC 9268861-8F	SIM	SEM INF.
06	18/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	CARRO DE PASSAGEIRO	SC 9268873-1F	SIM	SEM INF.
07	18/03/09	URJUF	SANTOS DUMONT - MG	GUINDASTE A VAPOR	REF.47	SIM	SEM INF.