




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 028/2009

BENS MOVEIS

UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA - RFFSA

GRAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA DE RESULTADOS

FICHA DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 028/2009,
DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A
UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA, DA
EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. –
RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN,
NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, dos bens móveis de
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens relacionados em anexo, os quais fazem
parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:**


**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da
assinatura do presente Termo.**


**II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao presente Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º
da Lei 11.483/07.**

Rio de Janeiro, de de 2009.

CÁCIO ANTONIO RAMOS
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: FORTALEZA

Inspeção		Bem		Número	Valor	Bem	Observação
Ficha	Data Local da Inspeção			Patrimônio	Histórico	Tombado	
1	24/03/2009	PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	LOCOMOTIVA A VAPOR (MONUMENTO)	S/N	SIM		
2	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	BANCO DE ESTAÇÃO-DUPLO (3 UNIDADES)	S/N	SIM		
3	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	MOLDES DE MADEIRA PARA PEÇAS DE LOCOMOTIVA (27 UNIDADES)	S/N	SIM		
4	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	MOLDES DE MADEIRA PARA PEÇAS DE LOCOMOTIVA (9 UNIDADES)	S/N	SIM		
5	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS	S/N	SIM		
6	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS	S/N	SIM		
7	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	MACACO DE LINHA	S/N	SIM		
8	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	COFRE DE PAREDE	052278	SIM		
9	24/03/2009	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ	RODAS DE VAGÃO (2 RAIADAS E 2 MACIÇAS)	S/N	SIM		

Instituto de Bens Históricos - Comissão de Bens Históricos - FORTALEZA (9 registros)

Resumo Geral





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA A VAPOR (MONUMENTO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ

DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009


TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MAT. RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REFERÊNCIA: 106			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO DUPLO (3 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ		DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES		MAT: 12.034.403-3	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: TOTAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: MOLDES DE MADEIRA PARA PEÇAS DE LOCOMOTIVA (27 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ

DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio
S/N'

Bem Tombado

Estado Geral:
BOM

Tipo do Bem:
MÓVEL


Valor Hist., Artístico e Cultural:
SIM

Funcionamento:
TOTAL

Ferramental:
SIM

Instalado no Local de Trabalho:
NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: MOLDES DE MADEIRA PARA PEÇAS DE LOCOMOTIVA (9 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ

DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ

DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009


TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:


Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento:	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ

DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
----------------------	-------------	----------------------	-----------------------

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento:
---	----------------

Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO
---------------------	--

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA


IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº: 7


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: MACACO DE LINHA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ		DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES		MAT: 12.034.403-3	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: COFRE DE PAREDE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ		DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES		MAT: 12.034.403-3	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio 052278	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: SIM		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REFERÊNCIA: 2º DV			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: RODAS DE VAGÃO (2 RAIADAS E 2 MACIÇAS)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BATURITÉ		DATA DA INSPEÇÃO: 24/03/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOENES JOSÉ TAVARES LINHARES		MAT: 12.034.403-3	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: REFERÊNCIA: 2ª DV			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	