




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA  
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CÓPIA



**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

**N.º 070/2009**

**BEM MÓVEL**

**UNIDADE REGIONAL DE PORTO ALEGRE - URPOA**

**IPHAN**

## **CONTEÚDO**

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

**PLANILHA RESUMO**

- **BENS MÓVEIS LOCALIZADOS**
- **BENS MÓVEIS NÃO LOCALIZADOS**

**FICHAS DE INSPEÇÃO**

**OFÍCIO INVENTARIANÇA - BENS TRANSFERIDOS**



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA**

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 070/2009,  
DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO,  
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A  
UNIDADE REGIONAL DE PORTO ALEGRE -  
RS, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA  
FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO  
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA  
FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de  
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto  
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO  
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, dos bens móveis de  
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais  
informações relativas aos referidos bens relacionados em anexo, os quais fazem  
parte integrante do presente Termo, observada as condições seguintes:**

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos  
bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da  
assinatura do presente Termo.**

**II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens  
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei  
11.483/07.**

Rio de Janeiro, de de 2009.

**JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ**  
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A

**LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA**  
Presidente do IPHAN

# PLANILHA RESUMO

**BENS MÓVEIS LOCALIZADOS**



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**Planilha de Bens Históricos: PORTO ALEGRE**

**Inspeção**

**Ficha Data Local da Inspeção**

**Nº Patrimônio Bem**  
**Tombo Histórico Tombado Bem**  
**Observação**

1	9/6/2009	PELOTAS	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM VIDRO E 2 GAVETAS	6X10651	SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM				
2	9/6/2009	PELOTAS	ESCRIVANINHA DE MADEIRA COM 5 GAVETAS	6X07977	SIM	NÃO	PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA				
3	9/6/2009	PELOTAS	ARMÁRIO DE BILHETERIA COM PORTA VENEZIANA	6X15993	SIM	NÃO					
4	9/6/2009	PELOTAS	LANTERNA	S/Nº	SIM	NÃO					
5	9/6/2009	PELOTAS	CARIMBADOR DE PASSAGENS	S/Nº	SIM	NÃO					
6	9/6/2009	PELOTAS	MÁQUINA REGISTRADORA	6X07832	SIM	SIM	Nº 69.984.E24. PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA				
7	9/6/2009	PELOTAS	TELEFONE ANTIGO - VFRGS OFF SEV 4	S/Nº	SIM	NÃO	LOCALIZADO SOMENTE A CAIXA. PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA				
8	9/6/2009	PELOTAS	PARTE DE TELÉGRAFO	492.985.T104	SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM				
9	9/6/2009	PELOTAS	MÁQUINA DE CALCULAR	S/Nº	SIM	NÃO					
10	9/6/2009	PELOTAS	MÁQUINA COPIADORA - MICROFILME / ORTHO-RATER	S/Nº	SIM	NÃO					



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**Planilha de Bens Históricos: PORTO ALEGRE**

Inspeção	Ficha	Data Local da Inspeção	Bem	Nº Patrimônio		Valor Histórico	Bem Tombado	Observação
				Tombo	S/Nº			
11	9/6/2009	PELOTAS	SINO DE BRONZE		S/Nº	SIM	NÃO	PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA
12	9/6/2009	PELOTAS	BANCO DE ESTAÇÃO		S/Nº	SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM
13	9/6/2009	PELOTAS	BANCO DE ESTAÇÃO		S/Nº	SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM
14	9/6/2009	PELOTAS	RELÓGIO DE PAREDE GRANDE	6X14680		SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM
15	9/6/2009	PELOTAS	ARMÁRIO DE MADEIRA		S/Nº	SIM	NÃO	
16	9/6/2009	PELOTAS	VENTILADOR PEQUENO USADO NOS VAGÕES	834.985.A145		SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM
17	9/6/2009	PELOTAS	TELEFONE DE PAREDE	275.985.T65		SIM	NÃO	TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM
18	9/6/2009	PELOTAS	CADEIRA GIRATÓRIA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURO	6X05277		SIM	NÃO	TRANSFERIDA DO MUSEU DO TREM

Resumo para 'Unidade Regional' = PORTO ALEGRE (18 registros)

Resumo Geral 18

**BENS MÓVEIS NÃO LOCALIZADOS**





**MINISTERIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**Planilha de Controle de Inspeção dos Bens Históricos Conveniados - Não Localizados: PORTO ALEGRE**

**Inspeção**

**Item Data Local da Inspeção**

**Número Patrimônio Valor Histórico Bem Tombado Bem Observação**

1 9/6/2009 PELOTAS RELÓGIO PEQUENO DE PAREDE 6X11993 SIM

Resumo Geral

# FICHAS DE INSPEÇÃO



# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 1

## FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM VIDRO E 2 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS

DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM

MAT: 61001305-X

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrim./Tombo:  
6X10651

Bem Tombado:  
NÃO

Estado Geral::  
BOM

Tipo do Bem:  
MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:  
SIM


Funcionamento:  
TOTAL

Ferramental:  
NÃO


Instalado no Local de Trabalho:  
SIM

Observações:

TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: ESCRIVANINHA DE MADEIRA COM 5 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS

DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM

MAT: 61001305-X


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:


Nº Patrim./Tombo: 6X07977	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: TOTAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	

Observações:

PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE BILHETERIA COM PORTA VENEZIANA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS

DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM

MAT: 61001305-X

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrim./Tombo:  
6X15993

Bem Tombado:  
NÃO

Estado Geral::  
BOM

Tipo do Bem:  
MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:  
SIM

Funcionamento:  
PARCIAL

Ferramental:  
NÃO

Instalado no Local de Trabalho:  
SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: LANTERNA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS


DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM MAT: 61001305-X


TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

Nº Patrim./Tombo: S/Nº	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
INV/RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

**Nº. 5**

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE PASSAGENS

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS

DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM MAT: 61001305-X

TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

Nº Patrim./Tombo:  
S/Nº

Bem Tombado:  
NÃO

Estado Geral:  
RUIM

Tipo do Bem:  
MÓVEL


Valor Hist., Artístico e Cultural:  
SIM

Funcionamento:  
NÃO FUNCIONA


Ferramental:  
NÃO

Instalado no Local de Trabalho:  
SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA



\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA REGISTRADORA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: 6X07832	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: Nº 69.984.E24.PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	







**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 7



UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: TELEFONE ANTIGO - VFRGS OFF SEV 4			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: S/Nº	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: LOCALIZADO SOMENTE A CAIXA. PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: PARTE DE TELÉGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: 492.985.T104	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM.			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 1

## FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS

DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM

MAT: 61001305-X

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrim./Tombo:  
S/Nº

Bem Tombado:  
NÃO

Estado Geral:  
RUIM

Tipo do Bem:  
MÓVEL


Valor Hist., Artístico e Cultural:  
SIM

Funcionamento:  
NÃO FUNCIONA


Ferramental:  
NÃO

Instalado no Local de Trabalho:  
SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
INV/RFFSA



IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 10



UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: MÁQUINA COPIADORA - MICROFILME / ORTHO-RATER			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: S/Nº	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 11



UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: SINO DE BRONZE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: S/Nº	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: PARCIAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PROVENIENTE DO EDIFÍCIO SEDE URPOA			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: S/Nº	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: TOTAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 1

## FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE

BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS

DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM MAT: 61001305-X

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrim./Tombo:  
S/Nº

Bem Tombado:  
NÃO

Estado Geral:  
BOM

Tipo do Bem:  
MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:  
SIM


Funcionamento:  
TOTAL

Ferramental:  
NÃO


Instalado no Local de Trabalho:  
SIM

Observações:

TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA



\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE GRANDE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: 6X14680	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: SEM INFO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: S/Nº	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: PARCIAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	





# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 1

## FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16



UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: VENTILADOR PEQUENO USADO NOS VAGÕES			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: 834.985.A145	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
**Comissão de Bens Históricos - Portaria 1**

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: 275.985.T65	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: TRANSFERIDO DO MUSEU DO TREM			
 09/06/2009			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	





# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 1

## FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 18

UNIDADE REGIONAL: PORTO ALEGRE			
BEM MÓVEL: CADEIRA GIRATÓRIA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PELOTAS		DATA DA INSPEÇÃO: 9/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DAISON ANTONIO GIRARDI DE QUADROS E JERÔNIM		MAT: 61001305-X	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrim./Tombo: 6X05277	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: RUIM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: TRANSFERIDA DO MUSEU DO TREM			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	

**OFÍCIO INVENTARIANÇA**



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**INVENTARIANÇA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. -RFFSA**  
Avenida dos Estados, 1380 - Anchieta - Porto Alegre - RS - CEP 90.200-001  
Telefone: (51) 3371-2089 /Fax: (51) 3371-1945 - e-mail: urpoa@rffsa.gov.br

**OFÍCIO Nº 0657/URPOA/INV/RFFSA/2009**

Porto Alegre, 30 de setembro de 2009.

Ilmo Sr.  
Ary José Vanazzi  
Prefeito Municipal de São Leopoldo- RS  
Praça Tiradentes, 119  
CEP 93010-020 - São Leopoldo - RS

**Assunto: Bens Móveis relacionados ao TPU nº 90-001110142**

Senhor Prefeito,

Fazemos referência ao Termo de Permissão de Uso em epígrafe, formalizado em 30 de janeiro de 1991, entre a RFFSA e o Município de São Leopoldo - RS para a utilização provisória e em caráter precário de bens imóveis e móveis do acervo de bens históricos da RFFSA.

Sobre o assunto, cabe informar que, por força da Lei 11.483/2007, a RFFSA foi extinta e teve o processo de inventário de seus bens, direitos e obrigações iniciada, sob coordenação e supervisão do Ministério dos Transportes, de acordo com a referida Lei, caberá ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar os bens de valor artístico, histórico e cultural oriundos da RFFSA.

Assim, de modo a possibilitar a transferência do citado Termo de Particular de Permissão de Uso, a equipe de inventário detectou que parte dos bens móveis integrantes deste Museu do Trem de São Leopoldo foram transferidos regularmente para a criação de outros espaços culturais que retratam a história da ferrovia gaúcha, que devem ser subtraídos do quantitativo sob sua responsabilidade, conforme planilha descritiva em anexo.

Atenciosamente,


**José Gilberto Niemczewski**  
Chefe da Unidade Regional Porto Alegre



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
Inventariança da Extinta Rede  
Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos -

PLANILHA DE BENS HISTÓRICOS TRANSFERIDOS DO MUSEU DO TREM DE SÃO  
LEOPOLDO - RS

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	LOCALIZAÇÃO ATUAL
1	PARTÊ DE TELÉGRAFO	492.985.T104	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
2	TELEFONE	275.985.T65	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
3	VENTILADOR	834.985.A145	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
4	1 CADEIRA DE MADEIRA ESTOFADA	6X05277	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
5	RELÓGIO DE PEDESTAL, CAIXA DE MADEIRA	6X14680	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
6	ARMÁRIO DE MADEIRA	6X10651	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
7	BANCO PLATAFORMA DE ESTAÇÃO	6X24028	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
8	BANCO PLATAFORMA DE ESTAÇÃO	6X24029	ESPORTE CLUBE UNIÃO FERROVIÁRIA - ESTAÇÃO DE PELOTAS
9	SINO	155.985.S17	DNIT
10	SINO DE BRONZE MÉDIO, COM BADALO	6X24024	DNIT
11	SINO	31.984.S10	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
12	TELEFONE	268.985.T58	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
13	LAMPEÃO	723.985.A64	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
14	CARIMBADOR DE BILHETE	353.985.E70	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
15	LANTERNA	433.985.S44	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
16	RELÓGIO MEDALHÃO	4.983.R4	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
17	RELÉ DE TELÉGRAFO	1040.986.E272	PREF. MUNICIPAL SAPIRANGA
18	LINHA TELEFÔNICA PREFIXO 921943	S/Nº	ESCRITÓRIO URPOA
19	TELEFONE	281.985.T71	SINDICATO TRAB.EMP.FERROV.
20	CARIMBADOR DE BILHETE	369.985.E86	SINDICATO TRAB.EMP.FERROV.
21	SINO DE BRONZE MÉDIO, SEM BADALO	6X24023	SINDICATO TRAB.EMP.FERROV.
22	RELÓGIO DE MADEIRA, PAREDE	6X24027	SINDICATO TRAB.EMP.FERROV.
23	SUCATAS DE APARELHOS TELEGRÁFICOS	S/Nº	SINDICATO TRAB.EMP.FERROV.

  
José Gilberto Niemczewski  
Matr. 89014811-1  
URPOA