



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA  
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

**CÓPIA**



**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

**Nº 087/2010**

**BEM MÓVEL**

**UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA - URFOR**

**IPHAN**

**CONTEÚDO**

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

**PLANILHA RESUMO**

**FICHAS DE INSPEÇÃO**



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 087/2010, DO BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA-CE, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.

**II – Cabe ao IPHAN** administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de \_\_\_\_\_ de 2010.

**JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ**  
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S/A

**LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA**  
Presidente do IPHAN

# PLANILHA RESUMO



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventarização da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**Planilha de Bens Históricos: FORTALEZA**

<i>Ficha</i>	<i>Data</i>	<i>Local da Inspeção</i>	<i>Bem</i>	<i>Patrimônio</i>	<i>Valor</i>	<i>Histórico</i>	<i>Bem</i>	<i>Observação</i>
<i>Inspeção</i>				<i>Numero</i>				
1	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	CARIMBADOR DE BILHETES	S/N	SIM			
2	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	COFRE DE ESTAÇÃO	S/N	SIM			
3	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	LOCOMOTIVA A DIESEL "MARCA GE" - REF. 501	S/N	SIM			
4	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	CARRO DE ADMINISTRAÇÃO/BAGAGEM - AÇO CARBONO	S/N	SIM			
5	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	RODEIRO	S/N	SIM			
6	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	SINALEIRA DE PASSAGEM DE NIVEL	S/N	SIM			
7	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	CARRO DE MANUTENÇÃO - MADEIRA	S/N	SIM			
8	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	GIRADOR DE LOCOMOTIVAS	S/N	SIM			
9	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	TROLEY	59981-C	SIM			



# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

## Planilha de Bens Históricos: FORTALEZA

*Inspeção*  
*Local da Inspeção*  
*Bem*  
*Patrimônio*  
*Valor*  
*Histórico*  
*Bem*  
*Tombado*  
*Observação*

<i>Ficha Data</i>	<i>Local da Inspeção</i>	<i>Bem</i>	<i>Patrimônio</i>	<i>Valor</i>	<i>Histórico</i>	<i>Bem</i>	<i>Tombado</i>	<i>Observação</i>
10	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	GABARITO PARA TRILHOS	140027	SIM			
11	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	TELEFONE DE VIA - MÓVEL	06295	SIM			
12	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	TELEFONE DE MAGNETO	RFN - 03363	SIM			
13	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	TELEFONE DE MAGNETO	1403899	SIM			
14	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	PICOTADOR DE BILHETES ( 2 UNIDADES)	S/N	SIM			
15	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	HOMÍMETRO "BRIDLE"	S/N	SIM			
16	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	BUZINA DE LOCOMOTIVA	S/N	SIM			
17	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	QUÊPES FERROVIÁRIOS ( 5 UNIDADES)	S/N	SIM			
18	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	UNIFORME COMPLETO DE TELEGRAFISTA DA RFFSA	S/N	SIM			



**Planilha de Bens Históricos: FORTALEZA**

Inspeção	Ficha	Data	Local da Inspeção	Bem	Patrimônio	Valor	Histórico	Tombado	Observação
	19	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	TELEGRAFO	S/N	SIM			
	20	06/10/2009	PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	CONJUNTO DE PEÇAS FERROVIÁRIAS (6 UNIDADES)	S/N	SIM			

Resumo para 'Unidade Regional' = FORTALEZA (20 registros)


Resumo Geral 20



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferrental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: COFRE DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR  
MONTEIRO

DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
----------------------	-------------	--------------------------	-----------------------


Valor Hist., Artístico e Cultural:  
SIM

Funcionamento:  
NÃO FUNCIONA

Ferramental:  
NÃO

Instalado no Local de Trabalho:  
NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA A DIESEL "MARCA GE" - REF. 501

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR  
MONTEIRO

DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES


MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Feramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 4

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: CARRO DE ADMINISTRAÇÃO/BAGAGEM - AÇO CARBONO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: RODEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Feramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 6

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: SINALEIRA DE PASSAGEM DE NÍVEL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 12.034.403-3 MAT:			
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: CARRO DE MANUTENÇÃO - MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO

DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009


TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 8

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: GIRADOR DE LOCOMOTIVAS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	






**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 9

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: TROLEY			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio 59981-C	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	






**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 10

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: GABARITO PARA TRILHOS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio 140027	Bem Tombado	Estado Geral:: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 11

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: TELEFONE DE VIA - MÓVEL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio 06295	Bem Tombado	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 12

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: TELEFONE DE MAGNETO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INVRFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio RFN - 03363	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: TELEFONE DE MAGNETO

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR  
MONTEIRO

DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio 1403899	Bem Tombado	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA


\_\_\_\_\_  
IPHAN



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: PICOTADOR DE BILHETES ( 2 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 15

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: HOMÍMETRO "BRIDDLE"			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 16

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: BUZINA DE LOCOMOTIVA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 17

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: QUEPES FERROVIÁRIOS ( 5 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MOVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	





**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº. 18

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**


UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: UNIFORME COMPLETO DE TELEGRAFISTA DA RFFSA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Nº 19

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA			
BEM MÓVEL: TELÉGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR MONTEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009		
TÉCNICO DA INVRFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES	MAT: 12.034.403-3		
TÉCNICO DO IPHAN:	MAT:		
Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____		_____	
INV / RFFSA		IPHAN	



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA**  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: FORTALEZA

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE PEÇAS FERROVIÁRIAS ( 6 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÇ DOS FERROVIÁRIOS MANOEL MONSENHOR  
MONTEIRO

DATA DA INSPEÇÃO: 06/10/2009

TÉCNICO DA INV/RFFSA: DIOGENES JOSÉ TAVARES LINHARES

MAT: 12.034.403-3

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio S/N	Bem Tombado	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		

Ferramental:  
NÃO

Instalado no Local de Trabalho:  
NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

\_\_\_\_\_  
INV / RFFSA

\_\_\_\_\_  
IPHAN