




**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA  
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 260/2012

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

IPHAN

10 11/2012

## CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA**

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 260/2012,  
DOS BENS MÓVEIS, DE VALOR HISTÓRICO,  
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A  
UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS-RJ, DA  
EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.  
– RFFSA, PARA O INSTITUTO DO  
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA  
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis, de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.

**II – Cabe ao IPHAN** administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de 2012.

**JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ**  
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A

**JUREMA DE SOUSA MACHADO**  
Presidente do IPHAN

*José Francisco da Silva Cruz*  
*Jurema de Sousa Machado*

PLANILHA RESUMO



### PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT / TOMBO/REF	VALOR HISTORIST. CULT.	TOMBA DO	OBS
01	24/07/2012	URCAM	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ	COFRE DE ESTAÇÃO	SIN	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
02	24/07/2012	URCAM	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ	QUADRO DE AVISOS (MURAIS - (6 UNIDADES)	SIN	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
03	24/07/2012	URCAM	MUNICÍPIO DE SANTO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ	QUADRO "BILHETERIA"	SIN	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
04	24/07/2012	URCAM	INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)	BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM DUAS RIPAS	3X22154	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
05	24/07/2012	URCAM	INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)	BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM DUAS RIPAS	3X22156	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
06	24/07/2012	URCAM	INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)	BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM DUAS RIPAS	3X22151	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
07	24/07/2012	URCAM	INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)	BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM DUAS RIPAS	SIN	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
08	24/07/2012	URCAM	INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)	BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM UMA RIPAS	3X22155	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
09	24/07/2012	URCAM	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ	COFRE DE ESTAÇÃO COM APOIO EM MADEIRA	3X03564	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA
10	24/07/2012	URCAM	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ	CADEIRA COM ESPALDAR RIPADO	SIN	SIM	S/INF	BEM EM PODER DA PREFEITURA

*Robson de Almeida Delgado*  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. S. A.

*Elisabet de Almeida Soares*  
Matr. 23/075580-1  
RFFSA

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: COFRE DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROV. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA – RJ DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1



TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado INV / RFFSA  
 Matr.: 30/919.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
 Eng.º Elerson de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



Nº. 2

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: QUADRO DE AVISOS (MURAIIS – (6 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROV. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA – RJ DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012





TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM PODER DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Elerson de Almeida Soares RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

Eng.º Elerson de Almeida Soares  
 Mat. 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN





**FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: **CAMPOS**

Bem Móvel: **PLACA INDICATIVA EM MADEIRA “BILHETERIA”**

LOCAL DA INSPEÇÃO: **ESTAÇÃO FERROV. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA – RJ** DATA DA INSPEÇÃO: **24/07/2012**

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: **ELIERSON DE ALMEIDA SOARES** Mat: **23.075.580-1**

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

**FOTOS:**



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 INV / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*Elerson de Almeida Soares*  
 Matr.: 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANCO DE ESTAÇÃO – ENCOSTO COM DUAS RIPAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)

DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref <b>3X22154</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
 Exp. Elierson de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM DUAS RIPAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)

DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>3X22156</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida INV/RFFSA  
 Matr.: 30/019.132-4  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

Eng.º Elierson de Almeida Soares  
 Mat. 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANCO DE ESTAÇÃO – ENCOSTO COM DUAS RIPAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)

DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref <b>3X22151</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

  
 Eng.º Elierson de Almeida Soares  
 Mat. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANCO DE ESTAÇÃO – ENCOSTO COM DUAS RIPAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)

DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. S. A.

  
Elerson de Almeida Soares  
Mat. 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN



## FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANCO DE ESTAÇÃO - ENCOSTO COM UMA RIPA

LOCAL DA INSPEÇÃO: INTERIOR DO TEATRO MUNICIPAL (ARMAZÉM)

DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Par./Tombo/Ref <b>3X22155</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierson de Almeida Soares  
Mat. 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN



### FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: COFRE DE ESTAÇÃO COM APOIO EM MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROV. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA – RJ DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>3X03564</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado RFFSA  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierson de Almeida Soares  
Mat. 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: CADEIRA COM ESPALDAR RIPADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROV. DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA – RJ DATA DA INSPEÇÃO: 24/07/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Eng.º Elerson de Almeida Soares  
Mat. 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN