




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CÓPIA



37
peças
1

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 263/2012

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL VISCONDE DO RIO BRANCO - MG

UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 263/2012, DOS BENS MÓVEIS, DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS-RJ, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis, de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de

CARLOS ALBERTO BORGES TEIXEIRA
Inventariante da Extinta RFFSA

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventância da Exata Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT/ TOMBO/RE F	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
01	21/08/2012	URCAM	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SÃO GERALDO - MG.	RELÓGIO OITAVADO	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
02	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	PLACA DE MADEIRA "GUARDA BAGAGENS"	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
03	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	POLTRONA DE CARRO DE PASSAGEIROS 1ª CLASSE	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
04	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO LENTE BRANCA.	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
05	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR ABÓBORA C/LENTE BRANCA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
06	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR PRETA SEM VIDRO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
07	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	CAMBARÁ	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
08	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA SINALIZAÇÃO COR PRATA COM LENTE BRANCA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
09	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	QUEPE DE AJUDANTE DE MAQUINISTA COR AZUL MARINHO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
10	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	QUEPE DE CHEFE DE ESTAÇÃO COR CORAL	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
11	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	QUEPE DE AUXILIAR COR AZUL MARINHO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
12	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	QUEPE DE AJUDANTE DE MAQUINISTA COR AZUL MARINHO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
13	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE CARBURETO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
14	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	RECIPIENTE D'ÁGUA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
15	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR PRATA, LENTE BRANCA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
16	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO (03) VERMELHA, VERDE E AMARELA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA

Robson de Almeida Deigato
Matr.: 30/010.135-X
Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

Robson de Almeida Deigato
Matr.: 30/010.135-X
Inv. da Ext. R.F.F.S.A.




MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FIGURA	DATA DA INSP	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT/ TOMBOURE F	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
17	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LIVRO DE CONTROLE DE TURMA DE TRABALHO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
18	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	CADERNETA QUILOMÉTRICA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
19	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	PICTADOR DE BILHETES (02 UNIDADES)	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
20	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR VERMELHA -- COM LENTE BRANCA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
21	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	ALMOTOLIA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
22	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	SAPATA DE PREIO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
23	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO DE COR PRETA, COM LENTE BRANCA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
24	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	AMOSTRA DE TRILHO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
25	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	GRAMPO ELÁSTICO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
26	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	PREGOS DE LINHA ASA DE BARATA (04 UNIDADES)	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
27	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	PARAFUSO DE TALA DE JUNCÃO (02 UNIDADES)	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
28	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	TIREFOUND	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
29	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	ALÇAS PARA ACESSO AO VAGÃO (02 UNIDADES)	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
30	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	TIREFOUND (MAL ESTADO, TORTO)	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
31	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	ALAVANCA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
32	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	PEÇA DE LOCOMOTIVA NÃO IDENTIFICADA	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
33	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	MANCAL	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
34	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	SINO DE ESTAÇÃO COM PENDULO E SUPORTE	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
35	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	FAROL DE LOCOMOTIVA A VAPOR SEM LENTE	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA

Robson de Almeida Deigade
Metr.: 30/010.135-X
INV. de Pat. & Esc. A

Eng.º Eletricista de Manutenção Sênior
Matr. 29/075500-1
RFFSA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 Inventarição da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FIGHA	DATA DA INSP	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT/ TOMBOIRE F	VALOR HIST ARTIST CULT	TOMBADO	OBS
36	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	LUSTRE DE 4 FACES COM LENTES BRANCAS	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
37	21/08/2012	URCAM	MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	PLACA DE APOIO	SN	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA

Robson de Almeida Delgado
 Matr: 397010.135-X
 Inv. do Ext. R.F.F.S.A.

EP
 Inv. do Ext. R.F.F.S.A.
 Matr. 22/015560-1
 RFFSA

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: RELÓGIO OITAVADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Elierson de Almeida Soares
Matr.: 30/910.135-4
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA


Robson de Almeida Delgado
Matr.: 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PLACA DE MADEIRA “GUARDA BAGAGENS”

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruím
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Elilson de Almeida Soares
 Elilson de Almeida Soares
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. da EXT. R.F.F.S.A.

INV / RFFSA
Elilson de Almeida Soares
 Elilson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: POLTRONA C/PASSAG. 1ª CLASSE

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICIPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Signature]
 Robson de Almeida Dantas
 Matr: 30/010.135-A
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

INV / RFFSA

[Signature]
 Eng.º Elierson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO LENTE BRANCA.

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICIPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Signature]
 INV / RFFSA
 Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 39/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

[Signature]
 IPHAN
 Eng.º Elieron de Almeida Soares
 Matr. 23/075680-1
 RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA SINALIZAÇÃO COR ABÓBORA C/LENTE BRANCA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIÉRSO DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Robson de Almeida Doigden, INV / RFFSA
Matr.: 39/010.135-4
Inv. ds Ext. S.F.F.S.A.


Eng.º Elierson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR PRETA SEM VIDRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Signature] _____
 INV / RFFSA

[Signature] _____
 IPHAN

Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

Eqv. Elierison de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: CAMBARÁ

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Signature]
 Robson de Almeida Deigoan
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. do Ext. R. F. F. S. A.

[Signature]
 Elieron de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR PRATA COM LENTE BRANCA


LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
 BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 INV / RFFSA


 IPHAN

Robson de Almeida Delgado
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

Eng.º Elerson de Almeida Soares
 Mat. 23/075500-1
 RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: QUEPE DE AJUDANTE DE MAQUINISTA COR AZUL MARINHO


LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
 BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 _____ INV / RFFSA _____ IPHAN
 Elerson de Almeida Soares
 Matr.: 23/075580-1
 RFFSA



 Elerson de Almeida Soares
 Matr.: 23/075580-1
 Inv. do Ext. R.F.F.S.A.



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: QUEPE DE CHEFE DE ESTAÇÃO COR CORAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Robson de Almeida Delfino
 Matr.: 39/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.


 Elerson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: QUEPE DE AUXILIAR COR AZUL MARINHO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA


 Elierson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: QUEPE DE AJUDANTE DE MAQUINISTA COR AZUL MARINHO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº. Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Robson de Almeida Delgado
Matr.: 30/010.135-X
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA


Eng.º Elerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE CARBURETO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO -- MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Robson de Almeida Deigan
 Matr.: 30/010.130-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

INV / RFFSA


 Elerson de Almeida Soares
 Matr. 23/075680-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: RECIPIENTE D'AGUA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA

Elierson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR PRATA, LENTE BRANCA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Robson de Almeida Delgado
Matr.: 30/010.135-X
Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

INV/RFFSA


Cap. Elerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO (03 UNIDADES) VERMELHA, VERDE E AMARELA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

M _____ INV / RFFSA *El* _____
 Robson de Almeida Delgado Eng.º Elierson de Almeida Soares.
 Matr.: 30/010.135-X Matr. 23/075580-1
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A. RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LIVRO DE CONTROLE DE TURMA DE TRABALHO


LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1



TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 _____ INV / RFFSA
 
 _____ IPHAN

Robson de Almeida Delgado
 Matr: 33/010.135-X
 Inv. de Ext. R.F.F.S.A.

Elierson de Almeida Soares
 Matr: 23/075580-1
 RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 18

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: CADERNETA QUILOMÉTRICA


LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO -- MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
 BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Signature]
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

[Signature]
 Eng. Ederison de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: PICOTADOR DE BILHETES (02 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 39/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.


 INV / RFFSA
 Esp. Elierson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 20

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO COR VERMELHA – COM LENTE BRANCA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Soares
 Matr: 39/016.135-7
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV./RFFSA

Esp. Elierson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 21

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: ALMOTOLIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Deigado

 INV / RFFSA
 Matr.: 39/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

Elerson de Almeida Soares

 Matr.: 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 22

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: SAPATA DE FREIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Signature]
 Robson de Almeida Delgado INV / RFFSA
 Matr: 30/010.139-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

[Signature]
 Elerson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 23

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO DE COR PRETA, COM LENTE BRANCA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIÉRSO DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Roberto de Almeida Delgado
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

INV/RFFSA
 Eng. Elierson de Almeida Soares
 Mat: 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 24

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: AMOSTRA DE TRILHO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Elierison de Almeida Soares
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

INV / RFFSA


 Exp.º Elierison de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 25

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: GRAMPO ELÁSTICO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

 _____ INV / RFFSA
 Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

 _____
 Eng.º Elierson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 26

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: PREGOS DE LINHA ASA DE BARATA (04 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Delgado
 Matr.: 30/010.235-7
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

INV / RFFSA

Elierson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 27

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: PARAFUSO DE TALA DE JUNÇÃO (02 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Robson de Almeida Delgado
Matr: 30/010.135-X
Inv. da Ext. R.F.F.S.A.


Elerson de Almeida Soares
Mat: 23/076580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 28

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: TIREFOUND

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Handwritten signature]
 Robson de Almeida Soares
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

[Handwritten signature]
 Exp. Elierison de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 29

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: ALÇAS PARA ACESSO AO VAGÃO (02 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO -- MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Elierison de Almeida Soares
 Matr.: 32/610.135-X
 Inv. do Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA


 Elierison de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 30

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: TIREFOUND (MAL ESTADO, TORTO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Handwritten Signature]
 Robson de Almeida Dalgado
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. da Red. R.F.F.S.A.

[Handwritten Signature]
 Eng.º Elierison de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 31

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: ALAVANCA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

RS
 Robson de Almeida Delgado INV / RFFSA
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. do Ext. R. F. F. S. A.

El
 Elerson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 32

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: PEÇA LOCOMOTIVA NÃO IDENTIFICADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Robson de Almeida Belgaço
Matr.: 33/010.135-X
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA


Elierson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 33

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: MANCAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Elerson de Almeida Soares
 Matr.: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.


 Elerson de Almeida Soares
 Matr. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 34

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: SINO DE ESTAÇÃO COM PENDULO E SUPORTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.


FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Robson de Almeida Belga
 Matr: 30/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA


 Eng.º Elierson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 35

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: FAROL DE LOCOMOTIVA A VAPOR SEM LENTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 Elierson de Almeida Soares
 Matr: 23/075.580-1
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.


 Robson de Almeida Delgado
 Matr: 39/010.135-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 36

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: LUSTRE DE 4 FACES COM LENTES BRANCAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist/ Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 _____ INV / RFFSA
 Elerson de Almeida Soares
 Matr.: 23/075580-1
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A. RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 37

UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Bem Móvel: PLACA DE APOIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA, EM EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO MUNICÍPIO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Soares
 Robson de Almeida Soares
 Matr: 30/010.115-X
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

Elerson de Almeida Soares
 Elerson de Almeida Soares
 Matr: 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN