




OK

## MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 264/2012

## BENS MÓVEIS

34 itens

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE - MG

UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

# IPHAN

## CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



PLANILHA RESUMO




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
 Inventariação da Extinguía Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

**PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS**

FICHA	DATA DA INSP	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT / TOMBOREF	VALOR HIST / ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
01	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	BALANÇA COMPLETA COM PESOS DE: 500 KG; 200 KG; 100 KG; 50 KG; 25 KG; 20 KG E 10 KG - 7 UNIDADES	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
02	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	BARRIL DE MADEIRA	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
03	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	MOLDES DE MADEIRA PARA FUNDIÇÃO (9 UNIDADES)	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
04	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PREGO DE LINHA "ASA DE BARATA"	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
05	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PEÇA SEM IDENTIFICAÇÃO	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
06	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	TIREFOUND	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
07	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM FERRO	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
08	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
09	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	CHAVE SEXTAVADA ( PARA TALA DE JUNÇÃO)	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
10	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	NIVELADOR DE BITOLA PARA VIA PERMANENTE	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
11	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	TELHA FRANCESA PIERRE SACOMANST HENRY - MARSELLIE - FRANÇA	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
12	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	ALAVANCA DE UNIJA - VIA PERMANENTE	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
13	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PICARETA PARA BRITA - VIA PERMANENTE	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA

*Robson de Almeida Delgado*  
 Matr.: 30/010.135-X  
 T. 40 546 0 5 5 5 6

*Robson de Almeida Santos*  
 Matr.: 23/075500-3  
 T. 40 546 0 5 5 5 6



### PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT./ TOMBOIREF	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
14	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	TRADO PARA TIREFOUND	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
15	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	CADEADO COM CHAVE	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
16	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	SINO DE ESTAÇÃO COM PÊNDULO	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
17	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	RELÓGIO COM PÊNDULO TIPO "OITO"	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
18	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	TELÉGRAFO	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
19	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	MANÔMETRO PARA PRESSÃO DE LOCOMOTIVA A VAPOR	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
20	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	CARIMBADOR DE PASSAGENS	SR 256	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
21	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	LACRADOR DE VAGÕES	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
22	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PLACA DE LOCOMOTIVA A VAPOR: "TIE LEOPOLDINA RAILWAY" Nº 327	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
23	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	BANDEIRA "RIFESA"	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
24	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	FREIO PARA TROLEY	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
25	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	BILHETEIRA	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
26	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	CAIXA INCOMPLETA DE TIPOS DE CARIMBADOR PARA PASSAGENS	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA

*Robson*

Robson de Almeida Deigad:  
Matr. 30/010 135.5

Eng.º Elerson de Almeida Sique  
Matr. 23/075580-1



MINISTERIO DOS TRANSPORTES  
Inventariância da Ex-línea Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA  
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

### PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT. TOMBO/REF.	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
27	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	MESA PARA TELEGRAFO COM DUAS GAVETAS	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
28	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	BLOCO DE RECIBOS PARA EMBARQUE DE BAGAGENS, MAPA E LIVRO FERROVIÁRIO.	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
29	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	HOMENAGEM A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA LEOPOLDINA - SESEF E FUNDAÇÃO DO CINEMA BRASILEIRO.	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
30	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO - COR AMARELA	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
31	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO - HOMENAGEM AOS COLABORADORES DA CASA DE CULTURA	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
32	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PAINEL EM EUCATEX - HISTÓRIA DA ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
33	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PAINEL EM EUCATEX - HISTÓRIA DA LOCOMOTIVA A VAPOUR	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA
34	22/08/2012	URCAM	CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO - VOLTA GRANDE/MG	PAINEL EM EUCATEX - HISTÓRIA DE VOLTA GRANDE/MG	S/N	SIM	S/INF	BEM EM POSSE DA PREFEITURA

*Robson de Almeida Delgado*  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*Edif*  
Eng. Emerson de Almeida Soares  
Matr. 23/075589-1  
RFFSA

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS





FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BALANÇA DE GRANDE PORTE (VIDE OBS)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012



TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
 BALANÇA COMPLETA COM PESOS DE: 500 KG; 200 KG; 100 KG; 50 KG; 25 KG; 20 KG E 10 KG – 7 UNIDADES  
 BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

Elierson de Almeida Soares  
 Matr: 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BARRIL DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*Elerson de Almeida Soares*  
 Elerson de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: MOLDES DE MADEIRA PARA FUNDIÇÃO (9 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierison de Almeida Soares  
Matr.: 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PREGO DE LINHA “ASA DE BARATA”

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Handwritten Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*[Handwritten Signature]*  
 Elerson de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PEÇA SEM IDENTIFICAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 Matr.: 30/010.135-X INV / RFFSA  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*Elilson de Almeida Soares*  
 Matr.: 23/075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: TIREFOUND

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*Elerson de Almeida Soares*  
 Matr.: 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PLACA DE SINALIZAÇÃO EM FERRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*[Signature]*  
 Eng. Elieron de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: MARRETA DE PREGAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*Elerson de Almeida Soares*  
 Matr.: 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN





## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: CHAVE SEXTAVADA ( PARA TALA DE JUNÇÃO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Detgado  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

INV/RFFSA

  
Elierson de Almeida Soares  
Mat: 23/075590-1  
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: NIVELADOR DE BITOLA PARA VIA PERMANENTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIÉSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R.F.F.S.A.

*[Signature]*  
 Eliéson de Almeida Soares  
 Matr.: 23/075.580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: TELHA FRANCESA (VIDE OBS)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


TELHA PIERRE SACOMAN/ST HENRY – MARSELLE - FRANÇA - BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierson de Almeida Soares  
Matr.: 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN



### FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: ALAVANCA DE UNHA - VIA PERMANENTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

#### FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Elerson de Almeida Soares RFFSA  
Matr.: 23.075.580-1  
Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

  
Robson de Almeida Soares RFFSA  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PICARETA PARA BRITA – VIA PERMANENTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

  
 Elierison de Almeida Soares  
 Matr.: 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: TRADO PARA TIREFOUND

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*[Signature]*  
 Elierison de Almeida Soares  
 Matr. 23.075500-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: CADEADO COM CHAVE


LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
S/N		
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]* *[Signature]*

Robson de Almeida Delgado INV/RFFSA Mat.: 30/010.135-X Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

Elerson de Almeida Soares Mat. 23/075580-1 RFFSA

IPHAN



**FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS**

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: SINO DE ESTAÇÃO COM PÊNDULO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

INV/RFFSA  
  
 Elierson de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN





## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: RELÓGIO COM PÊNDULO TIPO “OITO”

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierson de Almeida Soares  
Mat: 23/075580-1  
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 18

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: TELÉGRAFO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIÉRSO DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*[Signature]*  
 Elierson de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: MANÔMETRO PARA PRESSÃO (LOCOMOTIVA A VAPOR)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*Elierson de Almeida Soares*  
 Elierson de Almeida Soares  
 Matr.: 23/075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: CARIMBADOR DE PASSAGENS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>LR 256</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Dalgado RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*[Signature]*  
 Elerson de Almeida Soares RFFSA  
 Matr.: 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 21

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: LACRADOR DE VAGÕES

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº. Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*[Signature]*  
 Elierison de Almeida Soares  
 Matr.: 23.075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 22

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PLACA DE LOCOMOTIVA A VAPOR (VIDE OBS.)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


PLACA DE LOCOMOTIVA A VAPOR: "THE LEOPOLDINA RAILWAY" Nº 327 - BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
 Elierison de Almeida Soares  
 Matr. 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 23

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANDEIRA “RFFSA”

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Dalgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

Elierison de Almeida Soares  
 Matr: 23/075580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 24

UNIDADE REGIONAL: **CAMPOS**

Bem Móvel: FREIO PARA TROLEY

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Deigão  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierson de Almeida Soares  
Matr.: 23.075.580-1  
RFFSA

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 25

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BILHETEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA  
 Comissão de Bens Históricos  
 Matr. 23.075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 26

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: CAIXA INCOMPLETA DE TIPOS PARA CARIMBADOR DE PASSAGENS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*Robson de Almeida Delgado*  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*Elerson de Almeida Soares*  
 Matr.: 23/075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



## FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 27

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: MESA PARA TELÉGRAFO COM DUAS GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
Robson de Almeida Delgado  
Matr.: 30/010.135-X  
Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

  
Elierson de Almeida Soares  
Matr.: 23/075.580-1  
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 28

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BLOCO DE RECIBOS PARA EMBARQUE DE BAGAGENS, MAPA E LIVRO FERROVIÁRIO.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BENS EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Roberto de Almeida Delgado / RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

Elierson de Almeida Soares  
 Matr.: 23/075580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 29

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO ( VIDE OBS)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA – HOMENAGEM A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA LEOPOLDINA - SESEF E FUNDAÇÃO DO CINEMA BRASILEIRO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

INV / RFFSA

Elierson de Almeida Soares  
 Matr. 23.075.580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 30

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO - COR AMARELA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*[Signature]*  
 Robson de Almeida Delgado RFFSA  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

*[Signature]*  
 Elierson de Almeida Soares  
 Matr. 23.075.580-1  
 RFFSA

\_\_\_\_\_  
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 31

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO ( VIDE OBS)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA - QUADRO EM HOMENAGEM AOS COLABORADORES DA CASA DE CULTURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. do Ext. R.F.F.S.A.

INV/RFFSA  
 Matr. 23.075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 32

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PAINEL EM EUCATEX – HISTÓRIA DA ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

*NA*  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

*El*  
 INV / RFFSA  
 Matr.: 23.075.580-1  
 RFFSA

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 33

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PAINEL EM EUCATEX – HISTÓRIA DA LOCOMOTIVA A VAPOR

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref  S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	


Observações:


BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. de Ext. R. F. F. S. A.

  
 Elierison de Almeida Soares  
 Matr.: 23/075.580-1  
 RFFSA

IPHAN



Nº. 34

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: PAINEL EM EUCATEX – HISTÓRIA DE VOLTA GRANDE/MG

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE CULTURA HUMBERTO MAURO – VOLTA GRANDE/MG DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ELIERSON DE ALMEIDA SOARES

Mat: 23.075.580-1


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref <b>S/N</b>	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: <b>MÓVEL</b>	Valor Hist / Artíst. E Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:  
BEM EM POSSE DA PREFEITURA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

  
 INV / RFFSA  
 Robson de Almeida Delgado  
 Matr.: 30/010.135-X  
 Inv. da Ext. R. F. F. S. A.

\_\_\_\_\_  
 IPHAN