

IPHAN


ADMINISTRAÇÃO GERAL - AG

MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS - RJ

BENS MÓVEIS

Nº 280/2013

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Inventariante da Extingta Rede Ferrovária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



CONTÉUDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA


TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 280/2013, DOS BENS MÓVEIS, DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL – AG/RJ, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:


O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis, de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.


II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, 09 de Abril de 2013


JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN


CARLOS ALBERTO BORGES TEIXEIRA
Inventariante da Extinta RFFSA

PLANILHA RESUMO




PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS - CAMPOS

ITEM	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	QUANT.	Nº PAT./ TOMBO/ REF.	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
01	06/12/12	AG	MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS - RJ	LOCOMOTIVA CREMALHEIRA Nº 11	01	11	SIM	SEM INFORM.	BEM EM POSSE
02	06/12/12	AG	MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS - RJ	VAGÃO DE CARGA FECHADO, EM MADEIRA	01	S/Nº	SIM	SEM INFORM.	BEM EM POSSE

[Handwritten signature]
1

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 01

UNIDADE REGIONAL: ADMINISTRAÇÃO GERAL - AG
 Bem Móvel: LOCOMOTIVA CREMALHEIRA Nº 11
 LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS
 TÉCNICOS DA INSP/ RFFSA: ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 MAT: _____
 DATA DA INSPEÇÃO: 06/12/2012
 SIAPÉ: 1707683

Nº. Patr./Tombo/Ref: 11		Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.		Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
Tipo do Bem: MÓVEL		Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona	
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

Observações:
 BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



INVI / RFFSA

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 02

UNIDADE REGIONAL: ADMINISTRAÇÃO GERAL - AG

Bem Móvel: VAGÃO DE CARGA FECHADO, EM MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU IMPERIAL DE PETRÓPOLIS

DATA DA INSPEÇÃO: 06/12/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO MOREIRA

SIAPE:1707683

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref: Bem Tombado: Sim Não Sem Info.

Tipo do Bem: MÓVEL Valor Hist/ Artst. e Cult.: Sim Não

Ferramental: Sim Não


Instalado no local de trabalho: Sim Não

Funcionamento: Total Parcial Não funciona

Estado Geral (aparência): Bom Regular Ruim

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Assinatura]

INV / RFFSA

IPHAN