




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



Luzeros

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 316/2013

BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 316/2013,
DOS BENS MÓVEIS, DE VALOR HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO -
URSAP, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis,
de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens, relacionadas em anexo, as quais fazem
parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos, discriminados em
anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.


II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, de de

CARLOS ALBERTO BORGES TEIXEIRA
Inventariante da Extinta RFFSA

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA ESTAÇÃO DE PIRACICABA - NÃO CONVÊNIDOS E LOCALIZADOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIDOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1	13/09/2011	Estação de Piracicaba	Balança de Estação com Capacidade para 200Kg		69517	CM	SIM	NÃO	
2	13/09/2011	Estação de Piracicaba	Balança de Estação com Capacidade para 200Kg		851	CM	SIM	NÃO	
3	13/09/2011	Estação de Piracicaba	Balança de Estação com Capacidade para 200Kg		8520	CM	SIM	NÃO	
4	13/09/2011	Estação de Piracicaba	Relógio da Torre da Estação		INV. 001		SIM	NÃO	


FICHAS DE INSPEÇÃO




FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 13/09/2011
BEM MÓVEL: BALANÇA DA ESTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 200KG		F. ORIGEM: C. MOGLIANA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:
Nº. Patr./Tombo 69517	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Inf.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Maquinário	Valor Hist /Artíst. Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não Funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis:



 INV/RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 13/09/2011

BEM MÓVEL: BALANÇA DA ESTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 200KG

F. ORIGEM : C. MOGIANA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE PIRACICABA

MUNICÍPIO : PIRACICABA

Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA

MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


Nº. Patr./Tombo 851	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Inf.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Maquinário	Valor Hist /Artíst. Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não Funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Observações:

Foto



Assinatura dos Responsáveis:



INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 13/09/2011
BEM MÓVEL: BALANÇA DA ESTAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 200KG		F. ORIGEM : C. MOGIANA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE PIRACICABA		MUNICÍPIO : PIRACICABA
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:
Nº. Patr./Tombo 8520	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Inf.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Maquinário	Valor Hist /Artíst. Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não Funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis:


INV/RFFSA


IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 13/09/2011
BEM MÓVEL: ARMÁRIO PROTETOR DO RELÓGIO DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM:
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:
Nº. Patr./Tombo INV. 001	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Inf.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: Maquinário	Valor Hist /Artíst. Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não Funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Observações:		

Foto



Assinatura dos Responsáveis:


INV/RFFSA

IPHAN