


IPHAN

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL

ABPF - BENS MÓVEIS

Nº 354/2014

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Handwritten notes:
18 items

Handwritten: Cópia

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



CONTEÚDO
TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 354/2014,
REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL,
VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE
BELO HORIZONTE - URBEL, DA EXTINTA
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA,
PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -
IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem
parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, de

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspeção

Ficha Data Local da Inspeção Bem

Numero Patrimônio Valor Histórico Bem Tombado Bem Observação

1	04/07/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO	LOCOMOTIVA A VAPOR	207	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
***ESTE BEM JÁ FOI TRANSFERIDO ATRAVÉS DO TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 102/2010							
2	04/07/2013	CENTRO CULTURAL DE CRUZEIRO	CARRO ADMINISTRATIVO DE MADEIRA	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF.
3	04/07/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO	PLATAFORMA DE VAGÃO	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
4	04/07/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO	TROLEY	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
5	04/07/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO	CAIXA D' AGUA (MOVEL)	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - FALTA RODEIROS
6	04/07/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO	CARRETINHA	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
7	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	MANÔMETRO DE PRESSÃO	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - MANÔMETRO DE PRESSÃO COM SUPORTE DE MADEIRA
8	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	CADEIRA DE MADEIRA	2X64755	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
9	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	MAGNETO DE STAFF	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF

Sig. Comp. Alberto Beraldo dos Santos
Presidente C.A.B.E. nº 1721448



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

<i>Inspeção</i>	<i>Ficha</i>	<i>Data</i>	<i>Local da Inspeção</i>	<i>Bem</i>	<i>Patrimônio</i>	<i>Valor Histórico</i>	<i>Bem Tombado</i>	<i>Observação</i>
10	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	CAMPAINHA	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
11	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	APARELHO TELEGRAFO	2400641	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
12	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	TELEFONE MAGNETO PORTATIL	2462449	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
13	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	TELEFONE MAGNETO PORTATIL	2462454	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
14	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	MAQUINA DE SERRAR	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
15	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	ARMARIO DE MADEIRA	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	
16	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	ARMARIO DE AÇO	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - ARMARIO DE AÇO COM 3 PORTAS	
17	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	MACACO DE LOCOMOTIVA A VAPOR	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
18	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	MACACO DE LOCOMOTIVA A VAPOR	S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	

Eng. Carlos Alberto Bicchello dos Santos
Matricula SIAPE nº 1721448



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

<i>Inspeção</i>	<i>Ficha</i>	<i>Data</i>	<i>Local da Inspeção</i>	<i>Bem</i>	<i>Numero Patrimônio</i>	<i>Valor Histórico</i>	<i>Bem Tombado</i>	<i>Observação</i>
19	04/07/2013	PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	CARRINHO		S/Nº	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - CARRINHO DE CARREGAR BAGAGEM

Resumo para 'Unidade Regional' = BELO HORIZONTE (19 registros)

Resumo Geral

19

18 bens

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

FICHAS DE INSPEÇÃO






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA A VAPOR
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
 MAT: 1721448

Nº Patrimônio: 207	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MAT. RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO	Funcionamento: NÃO FUNCIONA		
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO		

Observações: BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula S.A.P.F. nº 1721448

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CARRO ADMINISTRATIVO DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO CULTURAL DE CRUZEIRO	TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Ferramental:	Observações:
S/Nº	NÃO	REGULAR	MAT. RODANTE	SEM INFO	NÃO FUNCIONA	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF.
				Instalado no Local de Trabalho: NÃO			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
				Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA			
				IPHAN			






FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: PLATAFORMA DE VAGÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO		DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448		MAT: 1721448	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Ferramental:	Observações:
S/Nº	NÃO	REGULAR	MAT. RODANTE	SEM INFO	PARCIAL	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
				Instalado no Local de Trabalho: NÃO			
<div style="text-align: right;">ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:</div>  <p>Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SINDIPE nº 1721448</p>							





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: TROLEY		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448	MAT:
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:		
S/Nº	NÃO	RUIM	MAT. RODANTE		
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:			
SEM INFO		PARCIAL			
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:			
NÃO		NÃO			
Observações:					
BEM EM PODER DA ABPF					
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SAPE nº 1721448 INV/RFFSA		_____ IPHAN			




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

N.º 5

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CAIXA D'ÁGUA (MOVEL)
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
 DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/Nº	NÃO	REGULAR	MAT. RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SEM INFO	NÃO FUNCIONA		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações: BEM EM PODER DA ABPF - FALTA RODEIROS



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAFE nº 1721448

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: CARRETINHA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE CRUZEIRO

DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


MAT: 1721448

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N.º Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/Nº	NÃO	BOM	MAT. RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SEM INFO	TOTAL		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
 BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAPE nº 1721448

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MANÔMETRO DE PRESSÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448		MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Ferramental:	Observações:
S/Nº	NÃO	BOM	MÓVEL	SEM INFO	PARCIAL	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - MANÔMETRO DE PRESSÃO COM SUPORTE DE MADEIRA
NÃO		NÃO Instalado no Local de Trabalho:					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SPP nº 1721448 INV / RFFSA				IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


N.º 8

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448		MAT:	
N.º Patrimônio: 2X64755	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO	Funcionamento: TOTAL	Ferramental: NÃO	Observações: BEM EM PODER DA ABPF
Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Assinatura dos Responsáveis:					
							
Mátrícula Smap nº 1721448		INV / RFFSA		IPHAN			
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos (Signature)							



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MAGNETO DE STAFF		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
Nº Patrimônio: Bem Tombado: NÃO		Estado Geral: BOM		Tipo do Bem: MÓVEL		Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO							
Observações: BEM EM PODER DA ABPF									
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:									
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula STAF nº 172.448 INV / RFFSA					_____ IPHAN				



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

N.º 10

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CAMPAINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
N.º Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:			
S/Nº		NÃO		BOM		MÓVEL			
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SEMI INFO		Funcionamento:		PARCIAL			
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO			
Observações:		BEM EM PODER DA ABPF							
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:									
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SPPB nº 1721448					INV / RFFSA _____ IPHAN				



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: APARELHO TELEGRAFO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
 DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013

Nº Patrimônio: 2400641
 Bem Tombado: NÃO
 Estado Geral: REGULAR
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO
 Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula IAPF nº 172.448
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



N.º 12

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: TELEFONE MAGNETO PORTATIL		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MATERIAL: MAT: 1721448		MATERIAL: MAT:	
N.º Patrimônio: 2462449	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO	Funcionamento: NÃO FUNCIONA	Ferramental: NÃO	Observações: BEM EM PODER DA ABPF
Instalado no Local de Trabalho: NÃO							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula S.A.P.F. n.º 1721448 IN / RFFSA		IPHAN					



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: TELEFONE MAGNETO PORTATIL		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448	MAT:
Nº Patrimônio: 2462454	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: BOM	Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO	Funcionamento: NÃO FUNCIONA
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Observações: BEM EM PODER DA ABPF	
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula ABPF nº 1721448			INV / RFFSA		
IPHAN					



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MAQUINA DE SERRAR		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448		MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Ferramental:	Observações:
S/Nº	NÃO	BOM	MÓVEL	SEM INFO	TOTAL	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
NÃO		NÃO		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO		NÃO		NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula APE nº 1721448



INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: ARMARIO DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448	MAT:
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Funcionamento:	
S/Nº	NÃO	BOM	MÓVEL	TOTAL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Instalado no Local de Trabalho:			
SEM INFO		NÃO			
Ferramental:		Observações:			
NÃO		BEM EM PODER DA ABPF - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS			
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
 Sr. Carlos Alberto Bicalho dos Santos CIPENº 1721448 INV/RFFSA		_____ IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ARMARIO DE AÇO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
 DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
 MAT: 1721448

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/Nº	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SEM INFO	TOTAL	NÃO	

Observações:
 BEM EM PODER DA ABPF - ARMARIO DE AÇO COM 3 PORTAS



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:



Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAPE nº 1721448
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MACACO DE LOCOMOTIVA A VAPOR		LOCAL DA INSPEÇÃO: PRÉDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448	MAT:
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:		
S/Nº	NÃO	BOM	MÓVEL		
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:				
SEM INFO	TOTAL				
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:				
NÃO	NÃO				
Observações:					
BEM EM PODER DA ABPF					
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SPPB nº 1721448			INV / RFFSA _____ IPHAN		



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

N.º 18

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MACACO DE LOCOMOTIVA A VAPOR		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO		TÉCNICO DA INSPETÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
Nº Patrimônio:		S/Nº		Valor Hist., Artístico e Cultural:		Ferromental:		Observações:	
Bem Tombado:		SEM INFO		Instalado no Local de Trabalho:		Ferramental:		Observações:	
Estado Geral:		TOTAL		Funcionamento:		Ferromental:		Observações:	
Tipo do Bem:		BOM		Funcionamento:		Ferromental:		Observações:	
MÓVEL		NÃO		TOTAL		Ferromental:		Observações:	
BEM EM PODER DA ABPF		NÃO		TOTAL		Ferromental:		Observações:	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAPE nº 1721448


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CARRINHO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO USADO PELA ABPF EM CRUZEIRO	DATA DA INSPEÇÃO: 04/07/2013
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 1721448	MAT:
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	
S/Nº	NÃO	REGULAR	MÓVEL	Funcionamento:	SEM INFO
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:			
Observações:		BEM EM PODER DA ABPF - CARRINHO DE CARREGAR BAGAGEM			
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula BIAFE nº 1721448		INV / RFFSA			
IPHAN					