

IPHAN


URBEL

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE -

BENS MÓVEIS

Nº 383/2015

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



14 Bens

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventarianga da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



CONTÉUDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 383/2015,
REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL,
VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE
BELO HORIZONTE - URBEL, DA EXTINTA
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA,
PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -
IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem
parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, de
de 2015

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

N.º 1

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ESCULTURA COM 3 ENGRENAGENS E PEDAÇOS DE TRILHOS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: AVENIDA VITOR VIANA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

N.º Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: BOM Tipo de Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: RODEIRO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: AVENIDA VITOR VIANA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

N.º Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: BOM Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng.º Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



N.º 3

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ESCULTURA COM 2 MOLAS E 1 ENGRENAGEM
 LOCAL DA INSPEÇÃO: AVENIDA VITOR VIANA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009
 MAT:

N.º Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: REGULAR Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 4

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: ESCULTURA COM PEÇAS DE TORNO E 1 ENGRANAGEM
 LOCAL DA INSPEÇÃO: AVENIDA VITOR VIANA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

N.º Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	BOM	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SIM	NÃO FUNCIONA		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		
Observações:			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

[Handwritten signature]
 Eng.º Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 INV / RFFSA

IPHAN

Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 5


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CRUZ DE SANTO ANDRÉ
 LOCAL DA INSPEÇÃO: AVENIDA VITOR VIANA
 TÉCNICO DA INSPÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

Nº Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: REGULAR Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng.º Carlos Alberto Bicalho
 INV / RFFSA
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS DE AÇO CARBONO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: AVENIDA VITOR VIANA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

Nº Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: RUIM Tipo do Bem: MAT. RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 INY/RFFSA
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

N.º 7

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS DE AÇO CARBONO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA OFICINA DA RFFSA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

N.º Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: RUIM Tipo do Bem: MAT. RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 INV / RFFSA
 Matrícula: 21.081.088-2


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 8

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CARRO DE SERVIÇO - AÇO CARBONO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA OFICINA DA RFFSA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
N.º Patrimônio: QD 927864		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MAT. RODANTE		Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Bem Tombado:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Observações:		Farramental: NÃO		Ferramental: NÃO	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:									
					INV / RFFSA				
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos					Matrícula: 21.081.088-2				
IPHAN									





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 9


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS - AÇO CARBONO
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA OFICINA DA RFFSA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009
 MAT:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: RUIM Tipo do Bem: MAT. RODANTE

S/N Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:



Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 10

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS - AÇO CARBONO - 1ª CLASSE		LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA OFICINA DA RFFSA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
N.º Patrimônio: PC 7502-9E		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MAT. RODANTE		Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Observações:		Observações:		Observações:	
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:									
					Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2				
INV / RFFSA					IPHAN				



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

N.º 11

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS - AÇO CARBONO - 1ª CLASSE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA OFICINA DA RFFSA
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: Tipo do Bem:
 PC 7499-5E Bem Tombado: REGULAR MAT. RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO
 Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

INV/RFFSA



IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 12

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: CARRO RESTAURANTE		LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO DA OFICINA DA RFFSA		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio: RC 8170-3E		Bem Tombado:		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MAT. RODANTE		Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA		Observações:			
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 </div> <div style="text-align: center;"> _____ IPHAN </div> </div>									



Nº. 13

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS


UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: SUPORTE PARA SINO COM DETALHES DE CIFRAS MUSICAIS
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PRAÇA FREI LUIZ
 TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
 DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009

Nº Patrimônio: Bem Tombado: Estado Geral: BOM Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:





ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N.º 14

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO COM BADALO		LOCAL DA INSPEÇÃO: COLÉGIO MUNICIPAL CRISTO REI	DATA DA INSPEÇÃO: 29/7/2009
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 21.081.088-2	MAT:
N.º Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:		
S/N	BOM	MÓVEL			
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:				
SIM	NÃO FUNCIONA				
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:				
NÃO	NÃO				
Observações:					
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
					
INV / RFFSA		IPHAN			
Eng.º Carlos Alberto Bicalho dos Santos					
Matricula: 21.081.088-2					